

甘肃兰州承接耐候景观工程 耐候钢板 耐候钢板室外景观做锈固锈 园林雕塑标识 园林标志标识

产品名称	甘肃兰州承接耐候景观工程 耐候钢板 耐候钢板室外景观做锈固锈 园林雕塑标识 园林标志标识
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

目前耐候钢在国外已趋于成熟和完善，从钢种开发到应用及设计施工等方面都有较详细的规定。与国外相比，我国耐候钢的研制起步较晚，但随着国民经济的迅速发展，耐候钢已引起国内有关部门的关注。根据铁道部预计，今后新造车辆将一律使用耐候钢。