

# 西门子工业电脑PC547C上电开不了机(德国硬件专家)

产品名称	西门子工业电脑PC547C上电开不了机(德国硬件专家)
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子工控机维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子工业电脑PC547C上电开不了机(德国硬件专家)；

工业电脑开机后无反应开不了机，可以用以下的方法来判断和解决。在打开工业电脑的电源开关后，查看到工业电脑机箱面板上的指示灯是否亮起，是否可以听到机箱里面风扇的转动声。

- 1、如果工控机机箱面板上的指示灯没有亮起，也没有听到风扇的转动声，说明工控机没有接通电源，应检查供电。
- 2、工业电脑机箱面板上的指示灯有亮起，也听到风扇的转动声，查看显示器的电源指示灯是否亮起。

(1) 如果显示器的电源指示灯没有亮起，检查显示器的电源线是否已经接好，并打开显示器的电源开关。(需要注意的是有一些显示器的电源指示灯，在工控机没有发出信号的时候是不亮的)。

(2) 显示器的电源指示灯亮起，屏幕上是否有文字显示？如果显示器屏幕上没有任何显示，先检查一下是否已经把显示器的信号线连接到工控机上，且将信号线牢固的接在显卡的接口上，并确认工控机机箱的喇叭是可以发声的。如果喇叭发出“嘀...嘀嘀...”连续两声比较短促，而且重复的报警声。说明工控机的显卡没插好，或是接触不良。此时要关闭电源，打开机箱，重新插好显卡，并将显卡固定。如果还是宕机，并继续发出前面所说的声音，可能是显卡有问题，可以拿到别的工控机上进行调试，还是不行，则需更换显卡。如果喇叭发出“...嘀...嘀...”每声间隔时间较长，而且重复发出这种声音，是因为工控机没有检测到内存条，重新插一下内存条，并在不同的内存插槽上调试。如果不行，更换内存条。如果没有听到喇叭声，需要逐一检查工控机的连线 and 各个配件。首先关闭工控机电源，然后将插在工业主板上的配件都拨下来，然后将硬盘数据线、机箱面板的RESET连接线拨下（电源开关线、喇叭线留着），工业主板上只留下CPU、内存。如果RESET开关卡住，导致工业主板总是处于复位的状态，工控机就无法启动。而如果硬盘的数据线接反也会导致工控机无反应。然后再打开工控机电源，注意听喇叭是否发出声音。

西门工业电脑上电开不了机不启动处理方案：

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;
- 2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动)，显示器是否与主机连接正常;
- 3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线有误;
- 4、拔掉内存条开机是否报警;
- 5、更换CPU或主板。

西门子工业电脑PC547C黑屏无法进入系统界面故障维修，西门子工控机触摸失灵维修，西门子工控机维修，西门子工控机面板维修，上海西门子工控机维修，西门子工控机开不了机维修，工控机屏幕不亮维修，工控机白屏维修，工控机按键失灵维修，工控机触摸失灵维修，工控机触摸不灵维修，工控机花屏维修，进不了系统维修，系统死机维修，程序丢失维修，系统崩溃维修，工控机主板坏维修，工控机电源坏维修，工控机硬盘更换维修，西门子工控机显卡故障维修。