

云南邵通现货批发加工q355nh耐候钢板 云南耐候钢景墙制作厂家 云南园林景观加工

产品名称	云南邵通现货批发加工q355nh耐候钢板 云南耐候钢景墙制作厂家 云南园林景观加工
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

耐候钢对富盐高湿环境较敏感，“Cl-”容易穿透表层保护膜。在这样的环境中，表层保护膜可能阻止不了内部的进一步氧化，从而造成耐候钢不“耐候”，因此需要考虑合适的涂装防护。