





JPX 6000回 6 × 10 6000	6 × 10	8 × 6	250	15) 2200 × 1260 × 800 (223 × 1541 × 12 15)
JPX 7200回 6 × 12 7200	6 × 12	10 × 6	270	2600 × 1260 × 800 (223 × 1541 × 12 15)
JPX 9600回 6 × 16 9600	6 × 16	13 × 6	250	3300 × 1260 × 800 (223 × 1541 × 12 15)
JPX 3000回 5 × 6 3000	5 × 6	5 × 5	450	1800 × 1050 × 800 (223 × 1331 × 12 15)
JPX 4000回 5 × 8 4000	5 × 8	7 × 5	380	2000 × 1050 × 800 (223 × 1331 × 12 15)
JPX 5000回 5 × 10 5000	5 × 10	8 × 5	250	2200 × 1050 × 800 (223 × 1331 × 12 15)
JPX 6000回 5 × 12 6000	5 × 12	10 × 5	270	2600 × 1050 × 800 (223 × 1331 × 12 15)
JPX 8000回 5 × 16 8000	5 × 16	13 × 5	250	3300 × 1050 × 800 (223 × 1331 × 12 15)
JPX 2400回 4 × 6 2400	4 × 6	5 × 4	450	1800 × 840 × 800 (223 × 1121 × 12 15)
JPX 3200回 4 × 8 3200	4 × 8	7 × 4	380	2000 × 840 × 800 (223 × 1121 × 12 15)
JPX 4000回 4 × 10 4000	4 × 10	8 × 4	250	2200 × 840 × 800 (223 × 1121 × 12 15)
JPX 4800回 4 × 12 4800	4 × 12	10 × 4	270	2600 × 840 × 800 (223 × 1121 × 12 15)
JPX 6400回 4 × 16 6400	4 × 16	13 × 4	250	3300 × 840 × 800 (223 × 1121 × 12 15)
JPX 1800回 3 × 6 1800	3 × 6	5 × 3	450	1800 × 630 × 800 (223 × 911 × 121 5)
JPX 2400回 3 × 8 2400	3 × 8	7 × 3	380	2000 × 630 × 800 (223 × 911 × 121 5)
JPX 3000回 3 × 10 3000	3 × 10	8 × 3	250	2200 × 630 × 800 (223 × 911 × 121 5)
JPX 3600回 3 × 12 3600	3 × 12	10 × 3	270	2600 × 630 × 800 (223 × 911 × 121 5)

JPX 4800回 3 × 16 4800	3 × 16	13 × 3	250	5) 3300 × 630 × 800 (223 × 911 × 121
JPX 1200回 2 × 6 1200	2 × 6	5 × 2	450	5) 1800 × 420 × 800 (223 × 701 × 121
JPX 1600回 2 × 8 1600	2 × 8	7 × 2	380	5) 2000 × 420 × 800 (223 × 701 × 121
JPX 2000回 2 × 10 2000	2 × 10	8 × 2	250	5) 2200 × 420 × 800 (223 × 701 × 121
JPX 2400回 2 × 12 2400	2 × 12	10 × 2	270	5) 2600 × 420 × 800 (223 × 701 × 121
JPX 3200回 2 × 16 3200	2 × 16	13 × 2	250	5) 3300 × 420 × 800 (223 × 701 × 121