

西门子PC620工业电脑上电屏幕无显示（修复案例过十年）

产品名称	西门子PC620工业电脑上电屏幕无显示（修复案例过十年）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子工业电脑维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子PC620工业电脑上电屏幕无显示（修复案例过十年）；

常见故障一：开机无显示

内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成，只要用橡皮擦来回擦拭其金手指部位即可解决问题（不要用酒精等清洗），还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。由于内存条原因造成开机无显示故障，主机扬声器一般都会长时间蜂鸣（针对Award Bios而言）。

常见故障二：Windows注册表经常无故损坏，提示要求用户恢复

此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起，很难予以修复，唯有更换一途。

常见故障三：内存加大后系统资源反而降低

此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起，常见于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上，当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。

常见故障四：运行某些软件时经常出现内存不足的提示

此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成，可以删除一些无用文件，多留一些空间即可，一般保持在300M左右为宜。

常见故障五：从硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时，系统提示内存不足

此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件，只要将其屏蔽掉即可解决问题。

西门子PC620工业电脑上电屏幕无显示（修复案例过十年）；

可快速解决西门子工控机各种故障：进不了界面、无显示、亮度看不清楚；黑屏，花屏，白屏，液晶屏显示竖条、横条、多画面，以及液晶屏显示各种疑难杂症；触摸屏通讯不上、开机走一半不动、开机不能进入程序、指示灯不亮、触摸屏死机；触摸屏灯管不亮；触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移；触摸屏不能触摸；触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸；