

## 闭式循环工业冷冻机组 LJ-10W

产品名称	闭式循环工业冷冻机组 LJ-10W
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:LJ-10W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

闭式循环工业冷冻机组在使用一段时间以后，可能会出现高压压力过高的情形，这是为什么呢？想要修复过高的情况，基本上有以下几种原因造成：冷却水温度过高、冷凝器散热不良、制冷系统管路有堵塞、制冷系统内有空气、制冷剂充入过量，要从这个方面逐一排除，基本上可以找到问题所在。

- 1、定期清洗干燥器、过滤器、冷凝器等；
- 2、压缩机运行状态，检查制冷剂情况，检查其排气温度和压缩机油情况等；
- 3、检查供水系统有无跑、冒、滴、漏水问题；
- 4、水泵工作是否正常，阀门开关是否有效；
- 5、定期清理水箱内的杂质；
- 6、每一年进行小保养、每两年进行大检修；

7、设备长期不使用时应及时切断电源。

这些是很常见的原因，只要我们在日常保养中注意一下就可以了，如果在使用中排除了以上原因都找不到问题所在，那可能需要找厂家来进行检修工作了。