

高效纤维过滤器故障的原因

产品名称	高效纤维过滤器故障的原因
公司名称	江苏欧米伽环保工程有限公司
价格	5836.00/台
规格参数	品牌:欧米伽 产地:江苏 工期:12天
公司地址	宜兴市屺亭街道后亭村
联系电话	13812203590 15380466323

产品详情

高效纤维过滤器故障的原因有哪些？

高效纤维过滤器在我们的使用过程中很可能会出现故障，那么欧米伽环保小编就来一一给大家解答。

在了解故障原因之前我们先了解一下高效纤维过滤器的运行前的准备工作有哪些？

1. 高效纤维过滤器运行前检查风机等电器元件的接线是否正确、匹配。
2. 高效纤维过滤器运行前检查各个阀门及配套设备是否正常工作。
3. 高效纤维过滤器运行前启动检查一下进出水阀是否开启，先开启增压泵的总开关，在开启原水增压泵电源开关。

一、高效纤维过滤器故障的原因有哪些？

1. 出水浊度超标。

可能是因为入口水浊度大且纤维有漏洞、超负荷运行时间长。遇到这些情况首先需要检修高效纤维过滤器、调整负荷不正常值或者停运失效过滤器。

2. 纤维含有大量油污。

可能是因为杀菌剂投加的量不足或者是因为循环水系统中的设备漏油。如遇这些情况首先要增加杀菌剂的投加量以及检修漏油设备或者用特定溶液将滤料浸泡后在进行清洗。

3. 流速下降。

高效纤维过滤器长时间工作之后，滤料会拦截一定数量的杂质，这时候压力增大，流速就会慢下来，需要及时的清理滤芯。高效纤维过滤器一般通过反冲洗的功能进行清洗工作。

在高效纤维过滤器遇到故障时好还是联系专门的维修人员上门进行检查和维修，也可以给欧米伽环保小编后台留言。