

无锡冠亚镀膜机配套深冷设备冷冻机 LJ-15W

产品名称	无锡冠亚镀膜机配套深冷设备冷冻机 LJ-15W
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:LJ-15W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

无锡冠亚镀膜机配套深冷设备冷冻机冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业镀膜机配套深冷设备冷冻机是用于控制产品，机制和工厂机械冷却的各行各业。

一、镀膜机配套深冷设备冷冻机高、低压压力开关故障（冻水水泵运行但压缩机停止）

- 1、过滤器堵塞。
- 2、系统冷媒不足造成低压报警。
- 3、循环冷却水停止工作造成高压报警。
- 4、热交器散热风扇停止工作造成高压报警。

排除方法：

- 1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器。

- 2、给系统补充冷媒。
- 3、检查冷却水循环水泵工作是否正常，并进行维修或更换。
- 4、检查热交器散热风扇工作是否正常，并进行维修或更换。

二、镀膜机配套深冷设备冷冻机压缩机故障（冻水水泵运行但压缩机停止）

- 1、压缩机交流接触器上的过载保护器动作。
 - 2、压缩机电容器烧坏（单相）。
 - 3、检查压缩机线圈绕组是否正常。
- 1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。
 - 2、更换电容器。
 - 3、如确定是绕组问题，请更换压缩机。