

爱普生EPSON机器人控制器故障维修

产品名称	爱普生EPSON机器人控制器故障维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	358.00/台
规格参数	爱普生:机器人维修 LS:爱普生维修 可开票:技术好
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

爱普生EPSON机器人控制器故障维修

20号的中午接到一位客户的咨询，他了解自己的爱普生EPSON机器人不显示是否能在我们公司进行维修，爱普生机器人黑屏是我们公司经常维修的故障之一，例如像无法开启，无法连接上，开机异常，机器人报错，控制器操作异常，这些都是可以进行维修的。

爱普生EPSON机器人控制器不显示维修说明:遥控器上的按键有时可以遥控，有时不能。

故障一:手指触摸的位置与鼠标箭头不重合。

原因(1):驱动器安装在示教装置后，校正位置时没有垂直触及靶心中心。

解决方法:重新校准位置。现象:有些区域摸的准，有些区域摸的偏。

原因(2):表面上的波触摸屏旁边的的声反射纹路上累计了大量的灰尘或水垢，影响了声信号的传输的使用。

解决方法：对触摸屏进行仔细的清洁，要更加注意触摸屏四边的声波传输纹路，清洁时要关闭触摸屏控制卡的电源。

故障二:触摸教学设备无反应。

现象:触摸屏幕时，鼠标点击移动没有动作，位置也没有变化。

原因:造成这种现象的原因有很多，逐一解释如下:表面的声波控制器附近的声波传输条纹上累计的灰尘或污垢又很多，导致触摸屏没有正常工作；触摸屏故障；触摸屏控制卡故障；控制器故障；主机串口故障；教学设备的操作系统出现故障；触摸屏驱动程序安装错误。

解决方法:

检查触摸屏信号指示器。正常情况下，指示灯有规律的闪烁，大概每秒一次。触摸屏幕的时候，教仪黑屏的问题比较复杂。如果设置了背光节能，黑屏是正常的；如果误操作了系统控制区的第二个字，屏幕也会黑屏。要是能排除前面的两个故障因素，可以更新到新部件看看。如果没有，请联系我们！在耐热耐磨桁架机械手的应用中，即使是强大的桁架机械手，也不可防止地存在工件尺寸不一致等非人为因素。失败并不可怕。虽然故障的发生在一定程度上降低了企业的利润空间，但更重要的是采取正确的应急措施来挽回故障造成的损失。那如何判断故障原因并解决呢？

在上述的介绍后，如果还有什么故障维修有需要维修的，可以通过平台与凌科公司取得联系，在维修技术和经验都比较好，修复程度高，会更好的满足您对维修爱普生机器人的需要。