

# 西门子工控机PC827B操作反应慢和触摸失效（帮您快速解决问题）

产品名称	西门子工控机PC827B操作反应慢和触摸失效（帮您快速解决问题）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子工控机维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子工控机PC827B操作反应慢和触摸失效（帮您快速解决问题）；

工控机触摸反应慢故障解决：

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据工控机厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题。

上面阐述的西门子工控机的维修经验，不只是适合西门子工业屏，也适用其他品牌的工控机，可以做到触类旁通，当然也是仁者见仁，智者见智了。

要维修，有困难还是找的有实力的公司合作放心！

工控机触摸失效故障解决：

触摸失效对机器来说是致命的伤害，工控机不能正常运转了，自然机器是要停下来了也无法工作，以上几点中电源，电压对工控机的影响是比较大的，电器所有的工作前提都是在电源，电压正常的情况下进行的，如机器得不到稳定的电源流，那么它将无法正常工作，其次是连接线路，在供电的过程中电源流是通过电线以及排线路来连接到机器上的，如电线故障或是电线规格有误同样也会影响触摸的运行。

失灵故障和充电口的关系不太大，这台机器失灵同时它的屏幕还是在正常通电，亮度正常，因此排除通电故障，

1、检查工控机电源，电压原因对西门子工控机的影响。电源问题不太大，如果电源有问题那么西门子工控机会直接黑屏，不显示，屏幕不会正常显示，如果是电压的问题倒是会引起这个故障的，总之多排查一下电的问题也是没错的。

2、检查西门子工控机的充电口是否接触不良，短路，或是连接处故障，如果出现通讯连接故障，检查通讯电缆有无接触不良，或线缆过长，而造成的。

3、工控机线路问题也是会引起工控机失灵的主要原因之一。西门子触摸屏线路问题也是会导致屏膜失灵的，线路不通电，漏电，电压过低等情况，如果排查出是这个原因需要重新接线后试用一下机器是否恢复正常。

西门子工控机PC827B操作反应慢和触摸失效（帮您快速解决问题）；

上海恒税电气有限公司是一家维修 服务 保养 改造 大修 销售 定制为一体的自动化技术服务公司。目前拥有多套维修测试平台，完善的维修流程和管理体制，一支电子维修经验丰富，行业的工程师队伍，多元化的配件库存，先进的测试仪器结合多变的维修方法，多年来为各行各业解决了设备出现故障难修复，进度慢，耽误生产的难题。我们的服务具有反应快速，周期短，修复率高，收费合理的特点。为企业修复了大量的工业自动化传动控制设备及集成电路板，为各类客户提供的抢修服务。