

360KW康明斯发电机厂家联系电话

产品名称	360KW康明斯发电机厂家联系电话
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

360KW康明斯发电机厂家联系电话

康明斯生产厂家电话、康明斯发电机售后电话、康明斯发电机服务站电话

柴油发电机组排气中的蓝烟主要是机油过量窜入燃烧室与空气燃烧的结果。因此，凡是导致机油窜入燃烧室的都会使尾气冒蓝色烟。现归纳以下具体原因，仅供参考：

- 1、柴油发电机的活塞环损坏断了；
- 2、柴油发电机的油环上回油孔被积碳堵塞，失去刮油作用；
- 3、柴油发电机的活塞环开口转到一起，造成机油从活塞环开口上窜；