

天津AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修找云启

产品名称	天津AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

天津AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修找云启
AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修找云启

广州云启设备有限公司是从事各种品牌摄像系统设备的安装调试、维修保养。这是一支高技能的技术团队，拥有高端系统测试设备，多年来一直致力于专注设备技术前沿，在维修行业享有盛名的企业。本公司凭着强大的核心技术，先进的检测设备，具备完善的配件库和资料库，可快速诊断并排除疑难故障。本公司是一个不断完善、进步、发展的企业，我们以顾客至上、价格合理、服务快捷为宗旨！我们有诚信、品质、敬业、双赢的经营理念！

Stryker内窥镜摄像系统。型号：1088i 故障现象：无图象显示。处理：维修主机电源板 维修输尿管镜.维修内窥镜摄像系统WOLF狼牌、STRYKER史赛克型号有:STRYKER597STRYKER688ISTRYKER782STRYKER884STRYKER888ISTRYKER988ISTRYKER1088STRYKER1188维修STORZ史托斯、WISAP、GIMMI吉米、OLYMPUS奥林巴斯、AESCULAP蛇牌、爱克曼ACKERMANN、EFER、LEMKE、PANASONIC、ACMI顺康（CIRCON）、ZIMMER捷迈、SCHOELLY雪力、OLYMPUS奥林巴斯、XION艾克松、、RUDOLF诺道夫、电子胃肠镜及图像处理系统,内窥镜摄像系统、各种内窥镜光学接口及相关产品的销售和维修业务的公司。公司还自行开发了各种规格硬性镜、软性镜卡口及调焦镜头，等一系列产品。维修COMEG科曼、WISAP、EFER、LEMKE、PANASONIC、ACMI顺康（CIRCON）、ZIMMER捷迈、SCHOLLY雪力、、XION艾克松、RUDOLF诺道夫、枢法模、佳乐GYRUS、爱克曼ACKERMANN、FUJI、SONY,MGB、WELCHALLYN伟伦等品牌，加急维修不加价（2--24小时内修好），特别是GP-US502GP-US522GP-US532gp-KS152gp-KS162GP-KS822等可以现场维修，省去了等候维修而没有设备用的苦恼。我们做到内窥镜摄像仪的线材（电缆线）和芯片级维修。本公司还可以维修各种纤维镜、硬镜等。

设备种类品牌型号 摄像系统STORZ20222020、22200020、20223020、20222120、20212120、20232120，20242120，20221034，20221030，20222120，20242120，20212134，2021003
Stryker597、688I、888/888I、988/988I、1088/1088I、1188/1188I OLYMPUSOTV-S4、OTV-S5、OTV-S6、OTV-S7、OTV-SX、OTV-SX2、OTV-ST、OTV-SC、OTV-SEOTV-SP1 PANASONICGP-KS822、GP-

US522、GP-KS162、GP-KS152、GP-US742 AESCULAPPV280、PV410、PV431
RUDOLFC3011、C2011、C2001 Ackermann15-1703、16-2003、LEMKEMC204、MC304、TC804

维修案例：设备名称：STORZ 20113320光源 检测故障：灯不亮；控制板坏；维修方案：维修控制板；
维修周期：5个工作日 AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修找云启
天津AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修找云启

广州云启设备有限公司是一家维修摄像系统的服务商。我们的目标是以“质的质量，效的服务，合理的价格”来回馈广大尊贵的客户。我们希望通过我们的努力能在同行业中做到，能与广大尊贵的客户建立持久良好的合作关系。一直秉承高质量服务，高技术创新，高速度发展的经营理念。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供更加优质的服务。德国史托斯STORZ主机系统参数

序号产品编号产品名称产地 122201011U110Image1HD全高清摄像系统,带ICM模块,配合Image1HD和标清单晶片及三晶片摄像头使用,像素1920x1080,带ICM(图片抓取功能)及SCB集总监控功能,PAL/NTSC制式,供电:100-240VAC,50-60Hz,包括22201020-110主机,400A电源线,536MKBNC连线,长180cm,547S,S-Video连线,长180cm,20203270RGB连接线,长180cm;20221070打印机连接线,2根,20090170SCB连接线,长100cm,20040089DVI连接线,长300cm,20200231U键盘德国

维修案例一：设备名称：STORZ 20132020光源 检测故障：灯不亮；主板故障；维修方案：维修主板；
维修周期：5个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：VIKING威京冷光源8050-2 检测故障：电源组件异常 维修方案：维修电源组件
维修周期：5个工作日 保修周期：故障非人为保6个月

天津AESCULAP蛇牌Axel180冷光源点不亮灯泡维修

[北京AESCULAP蛇牌Axel300冷光源开不了机维修需要多长时间](#)