

伊顿93E-60KVA双变换在线技术93E-60-N-MBS

产品名称	伊顿93E-60KVA双变换在线技术93E-60-N-MBS
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:93E-60-N-MBS 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

操作简便，易于维护

为便于IT管理员及机房动力系统管理者能更加方便对UPS进行操作管理，伊顿93E设计标配了大屏幕图形化LCD显示器，为UPS管理者提供有关UPS的工作状态和工作参数的模拟图形显示和数据显示。同时也提供了UPS必要工作参数设置的简易管理界面。控制UPS的开关机及转换操作，避免人为失误操作 多国语言显示，包括中文 存储历史记录事件供用户 查询 标配内置维修旁路(部分机型 为标配, 其它机型为选配)使得 即使UPS检修维护也不需关断 用户负载。安装 更加简便的安装和更低的安装成本意味着伊顿93E UPS可以更快地投入运行，为用户负载提供可靠电力供应。更低的安装成本和线材成本也意味着总拥有成本(TCO)的降低 清晰简洁的接线端子排确保电缆连接安装的简便 标配滚轮易于UPS的移动及安装就位 地脚固定部件确保UPS可靠固定 标配并机支持功能便于系统的冗余和增容配置

不间断电源，也称为UPS或备用电池，是一种在停电期间为负载提供电源的电气设备。UPS

主要用于为个人电脑、外围设备、网络系统电信设备或其他电力电子设备等提供稳定、不间断的电源。

一、有电源时不间断电源输出正常，但是蜂鸣器在没有电源的情况下长时间鸣叫，同时没有输出？

故障分析：电池和逆变器可能出现故障。可以通过以下步骤进行检查：

- 1、检查电池电压，看它是否充满电。如果不是，则进一步检查是电池故障还是充电电路故障。
- 2、如果电池电压正常，检查逆变器驱动电路是否正常工作。如果驱动电路输出正常，说明逆变器发生故障。
- 3、如果逆变器驱动电路工作不正常，请检查波形发生电路是否有PWM控制信号输出。如果有，说明故障出在逆变器驱动电路。
- 4、如果波形发生电路没有PWM控制信号输出，请检查输出是否被保护电路阻塞。如果是，请找出保护的原因。