

西门子工控机PC677C通电重启（修复解决方法）

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 西门子工控机PC677C通电重启（修复解决方法） |
| 公司名称 | 上海恒税电气有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:西门子工控机维修 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区强业路951号 |
| 联系电话 | 021-51338978 13774208073 |

产品详情

西门子工控机PC677C通电重启（修复解决方法）；

西门子工控机PC677C通电重启解决方法：

- 1、尝试恢复操作系统。用操作系统安装光盘启动工控机，当出现“欢迎使用安装程序”界面后按R键进入“故障恢复控制台”。
- 2、根据工控机提示进行操作，在故障恢复控制台菜单中选择登录的操作系统。
- 3、选择后系统会提示输入管理员密码，输入管理员密码后就会进入故障恢复控制台提示页面。
- 4、在提示界面中输入“chkdsk/”，然后按Enter键开始修复系统，修复完成后输入“Exit”命令退出。

工控机不断重启维修故障原因有以下几点：

1、系统损坏造成的异常重启

系统由于某种原因被损坏，并且由于中途停止引导而重新启动了系统。根据损坏的状态，屏幕可能会冻结。冻结发生后还可能出现无法启动的情况。

2、工控机部件有问题

由于硬盘或内存故障或电源烧坏，导致电源不足等部件故障，也可能导致无缘无故的启动。由于长期老化，零件有缺陷。

确保硬盘上没有异常声音。您可以检查是否从系统信息中识别出内存。从外部很难找到电源问题，但是如果电源线弯曲或发热，则可能会折断。检查硬件也很重要。

3、工控机内部温度很高

工控机是一台比较精密的机器，在高温和低温下均较弱。特别是在高温下，可能会发生热失控，从而导致无故重启。如果触摸工控机的主机时感到发烫，请关闭电源，稍等片刻，然后再启动。

西门子工控机PC677C通电重启（修复解决方法）；

西门子工控机黑屏死机,如何修复,西门子无显示黑屏维修_西门子维修，开机黑屏维修 西门子无法进入操作界面维修，西门子工控机开机没有显示能通电维修工控机黑屏维修，西门子工控机维修，西门子工控机无显示维修，西门子工控机黑屏维修，西门子工控机开机什么都看不见,西门子工控机硬盘坏，停在启动界面维修，西门子工控机进不了系统维修，西门子开机重启维修，西门子十年维修技术，配件齐全，测试条件齐全，欢迎送机现场维修。