

# 青贮铡草机 饲草打包机 袋装青贮包装袋

产品名称	青贮铡草机 饲草打包机 袋装青贮包装袋
公司名称	西安健农环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 陕西 西安市碑林区 陕西省西安市碑林区咸宁东路 473号
联系电话	86 029 81223606 13909252424

## 产品详情

适用对象	猪、牛、羊、马、驴、骡 用途 、犬、兔、鸡、鸭、鹅、 鸽、鹌鹑、其他	畜产品加工机械
型号 类型	ZC 铡草机	包装说明 产品类型 见说明 全新

### 9zpr高效节能铡草揉搓青贮机

#### 一、前言：

9zpr系列铡草揉搓青贮机是引进国外先进技术，与山东农机学会牧副鱼加工机械专业委员会共同设计制造的新产品，执行标准是q/rhx001-2002圆盘式揉搓机，适用于谷秸、玉米秸、麦秸、茎块等各种干草及鲜青草的切碎使用。可用电动机、柴油机或拖拉机驱动。

该机突破常规设计制造，提高转速，增加切刀，生产效率显著提高。内部采用全封闭式齿轮传动，将易损的链条、皮带等传动全部淘汰，因而大大延长了该机的使用寿命。

本说明书比较详细的介绍切碎机的调整、使用及维修保养等有关方法。正确使用和认真维护保养是切碎机正常可靠工作的保障。因此用户在购买机后一定要认真阅读本说明书，严格按说明书的规定进行使用及保养。

#### 二、使用技术参数：

本机属新型专利产品，生产效率为一般青贮机五倍以上，并增加强大的揉搓功能，使饲草利用率达到100%，干切、湿切、不干不湿也能切，体小、效率高。

型号	效率（公斤/小时）		动刀 数量	切碎长度(mm)	吹送距离（m）	配套动力（kw）
	干草	青贮				
9xpr-2500	2500	25000	10	7-30	10	18.5
9xpr-1000	1000	10000	8	7-30	10	11.0
9xpr-600	600	6000	6	7-30	3	4.0
9xpr-400	400	4000	4	7-30	3	2.2

本机由喂入结构、切碎揉搓机构和传动机构组成。

### 三、安装与调整：

- 1、开机先调整各部连接是否牢固；
- 2、动力皮带轮与主机皮带轮必须在同一平面，三角带必须张紧；
- 3、动、定刀间隙一般为0.5-1.0mm，可将上机壳拆下，调整主轴上的两个螺母，调整动定刀间隙。间隙调整后，一定要将两调整螺母拧紧；
- 4、草料的吹送方向，可松开出料筒的紧固螺栓，转动出料筒来实现。

### 四、使用操作及安全注意事项：

- 1、开机前先用手拉动皮带，试有无卡滞现象，检查各紧固件与防护罩是否固定连接牢固，开机检查刀盘转向是否正确，然后开机空转5分钟，正常后可进行工作；
- 2、机器开动后，不得用手或其他工具触及喂入辊及其他旋转部分，操作者袖口必须扎紧，排除故障后再进行工作；
- 3、严禁金属、木块、石等硬物质掺入秸秆中，作业中，如有异常声响，应立即停机检查，排除故障后再进行工作；
- 4、停机前必须将机内的草料全部吹出方可停机，否则极有可能造成下次开机无法启动，机器损坏。
- 5、更换动刀、定刀及揉搓叶片的紧固件时，螺栓（钉）应不低于8.8级，螺母不低于8级；
- 6、不得随意提高主轴转速，不准随意拆掉各部位的防护罩，不准自行对切碎机进行改动。
- 7、切碎机的工作场地应宽敞，并备有可靠的防火设备。
- 8、电器开关安装位置不得离开主机超过2米。
- 9、严禁工作人员酗酒、带病或过度疲劳时开机作业。
- 10、严禁未成年和未掌握本机性能与操作方法者上机操作。

### 五、保养与维修：

检修时必须切断电源。

- 1、润滑：本机使用润滑脂为zg-3钙基润滑脂。蜗轮箱应每月加润滑脂一次；

2、动刀一般每工作40小时需修磨一次。在主机的皮带轮一端安装有磨削砂轮，磨削时将下皮带罩拆下，即可对拆下的动刀进行磨削。注意磨削时不可用力过大，以免糊刀，砂轮注意防水。磨削时必须磨削全部刀片，磨削量应一致。当刀刃平面高于紧固螺栓平面2mm时，则需要更换动刀。开机前要仔细检查螺栓、罗螺母是否拧紧。拆卸5次后，需要更换新的螺母、螺栓。

3、定刀磨损后，可换面使用或修磨后继续使用，一般每使用100个小时修磨一次，注意必须保证螺栓、螺母拧紧。

4、机器长期停用，应清除尘土，擦拭干净放置于室内。

5、重要连接零件的拧紧扭矩。

序号	联接零件	拧紧扭矩
1	动刀与刀盘	90 ± 20%
2	揉搓叶片与刀盘	90 ± 20%
3	定刀与下机壳	90 ± 20%

## 六、故障及排除：

故障现象及原因	排除方法
1、机器开机时不能启动 (1) 机内草料未排净时停机。	(1) 手拉皮带试使机器转将草料排出或拆下上机壳与喂入机构将草料排除。
2、切碎长度超长 (1) 动刀、定刀磨损严重 (2) 动刀、定刀过大间隙。	(1) 修磨动刀、定刀或进行更换 (2) 调整间隙在0.5-1mm。
3、揉搓叶片和揉搓板磨损严重	更换揉搓叶片和揉搓板
3、机器震动较大 (1) 揉搓叶片和刀盘沾有泥土和青草 (2) 动刀或揉搓叶片有损伤使旋转不能平衡。	(1) 清除泥土和青草 (2) 更换全部动力或揉搓叶片。

### 特别警告！！！！

1、本机切草长度可通过改变动刀数量来实现。到动刀在刀盘上必须对称安装。如对称安装2支切刀，决不允许有其它的安装形式，否则极有可能造成设备的严重损坏。

2、动刀如有损坏，应全部动刀一起更换，更换前要检查各个刀片重量之差不得大于10g。

3、如确定需要换个别动刀时，则必须与本公司取得联系，在本公司有关技术人员的指导下进行更换，

4、揉搓叶片如有磨损严重或损坏，必须更换新件，决不允许补焊修理，而且必须两件同时更换，更换前要检查两叶片重量之差不得大于5g。

打捆机:是生产饲草干贮和青贮 的设备之一，它把体积大的，重量轻的饲草经过过十吨的压力打捆，便于储运的草捆，为产业化生产，规模化养殖及生物质能源的利用提供了物质上的保障。yd系列打捆机主要用于畜牧业及纺织，造纸，土特产等行业产品类型全新类型压块机

适用动物类型家禽类、家畜类、其他饲料类型豆粕、谷物、秸秆、其他 加工能力0.8~1.2（吨/小时）

产品名称：生物质（牧草、燃料）秸秆压块成套设备设备简介：本机组连续自动将一定长度的生物质燃料（秸秆、树枝、木屑、稻壳，及其他农业废弃物）在压力作用下通过模孔挤压成块状饲料或燃料，便于使用、贮存和运输。技术参数：生产能力：800-1200kg/小时压缩主机功率：30kw或2\*15kw环模参数：36孔32mm\*32mm配套机组：压缩主机，上料输送机，出料输送机，铡草机（选配）秸秆压块燃料优点：

1、热效高、燃烧好：燃烧热值可达4800-6000kcal/kg，火力强而旺。

2、密度大、体积小：密度为0.9-1.37m<sup>3</sup>仅次于煤。燃烧时间与煤几乎相当。

3、清洁卫生、无污染：压块燃料在燃烧过程中不排渣、无烟、余气无二氧化硫等有害气体，不污染环境。

4、生物质资源巨大、普遍易取，可再生：压块燃料加工简单方便，是极易贮运销售的可再生资源。

5、经济实用。每吨产品成本150元左右，市场售价350元左右；市场需求巨大，使用方便，整洁、卫生。秸秆压块燃料产品用途：

可广泛应用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、烘干炉和生物质气化炉、生物质发电厂等。

产品名称：袋装青贮包装袋

产品介绍：本包装袋由内袋和外袋组成，内袋起密封发酵以及保鲜的作用，外袋起保护作用。

袋装青贮包装袋的使用为充分利用各种秸秆生产优质生物饲料、饲草；为发展规模化养殖，大规模商品化生产提供了物质条件；为大量生产、长期储存、远距离运输提供了技术支持。我厂生产的青贮包装袋品种规格多，质量好，面向全国供应。厂价直销，品质优良。并可根据用户需求自行定制，满足不同需求。

陕西健农生物科技有限公司

地址:西安市咸宁东路473号2排2号

联系电话：029-82638612 029-81223606 13909252424

传真：029-82638612

联系人：周经理

邮编：710043

网址：www.sxjn369.com.cn

邮箱：sxjn369@sxjn369.com.cn