

连云港松下变频器常规维修

产品名称	连云港松下变频器常规维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:松下 产地:连云港
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

松下

VFD-VE系列高性能磁束向量控制变频器

三、delta变频器参数调试及常见故障

故障主要发生在注聚泵用低压变频器，故障主要表现为启动时并不立即跳闸，而是在运行过程中跳闸。可能的原因有：

(1) 泵工作状态不稳定；

(2) 管线压力过大；

(3) 升速时间设定太短；

(4) 降速时间设定太短；

(5) 转矩补偿设定较大；

(6) 引起低速时空载电流过大；

(7) 电子热继电器整定不当，动作电流设定得太小、引起误动作。

4、主板及主电路的故障

由于使用年限较长和一些突发原因，而造成主板及主电路损坏，此类故障发生必然造成元器件的损坏和报废，是变频器维修费用的主要消耗部分。主要有：

(1) 整流块的损坏；

(2) 充电电阻损坏；

(3) 逆变器模块烧坏；

(4) 滤波电容的损坏；

(5) 主板、电源板损坏。

5、维护不当造成的故障

大部分变频器过热报警故障，除了冷却系统风扇损坏的原因外，还有一个主要原因，就是日常维护的缺乏，变频器散热器灰尘积攒严重，影响散热。

台达变频器，中达电通变频器，台达变频器维修点，武汉台达变频器一级代理商！138 7107 9664 冯先生

选型要点：功率，用于什么样的机械上（如：电梯，机床），电压，相数

1、VFD-B系列是新一代高性能无感测向量控制型变频器。

具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。

DELTA VFD-B系列高性能向量控制通用型变频器

型号 功率 电压 备注

DELTA VFD007B21A,750W单相230V；VFD015B21A,1500W 单相230V；

DELTA VFD015B21A-ZA,1.5KW单相230V；VFD022B21A,2200W 单相230V

DELTA VFD007B43A,0.75KW三相460V；VFD015B43B,1.5KW 三相460V

DELTA VFD015B43B-ZA,1.5KW三相460V；VFD02

2B43A,2.2KW 三相460V

DELTA VFD037B43A,3.7KW 三相460V；VFD055B43B,5.5KW 三相460V

DELTA VFD075B43B,7.5KW 三相460V；VFD110B43A 11KW 三相460V

DELTA VFD150B43A,15KW 三相460V；VFD185B43A,18.5KW 三相460V

DELTA VFD220B43A,22KW 三相460V；VFD300B43A 30KW 三相460V

DELTA VFD370B43A,37KW 三相460V；VFD450B43A 45KW 三相460V

DELTA VFD550B43A,55KW 三相460V；VFD550B43C 55KW 三相460V

DELTA VFD750B43A,75KW 三相460V；VFD750B43C 75KW 三相460V

DELTA VFD007B23A,0.75KW 三相230V；VFD015B23A,1.5KW三相230V

DELTA VFD022B23A,2.2KW 三相230V；VFD037B23A,3.7KW 三相230V

DELTA VFD055B23A,5.5KW 三相230V；VFD075B23A,7.5KW 三相230V

DELTA VFD110B23A,11KW 三相230V；VFD150B23A 15KW 三相230V

DELTA VFD185B23A,18.5KW 三相230V；VFD220B23A,22KW 三相230V

