

直流调速装置6RA8025-6FV62-0AA0故障处理（修复解决）

产品名称	直流调速装置6RA8025-6FV62-0AA0故障处理（修复解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流调速装置维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

直流调速装置6RA8025-6FV62-0AA0故障处理（修复解决）；

上海恒税电气有限公司，自动化设备开发、改造维修，工控产品销售为一体。公司主要业务为SIEMENS自动化产品维修与技术服务。依托SIEMENS公司强大优势，销售部有大量价格较好产品可以钟销售与广大终用户及代理商。对于S7系列PLC；OP、TP、MP系列人机界面；MM420、430、440系列标准传动；6SE70、6SE71、6RA70、6RA80、6RA23系列大型传动；802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动都有较好维修价格。

西门子6RA80维修，编码器故障维修，过流维修，欠压维修，超速维修，测速机故障维修，可控硅短路维修，烧保险维修，跳闸维修，电机抖动维修，晶闸管坏维修，主板维修，电源板维修，励磁板维修，驱动板维修，通讯板维修，控制板维修，报F30001,F30002，,F30003F30005,F30006,F30011,F30012F30025,F30037F30040F30045,F60004F60005,F60006,F60008,F60010F60042,F60061,F60090,F60104,F60105故障维修。

直流调速装置6RA8025-6FV62-0AA0故障处理（修复解决）；

直流调速器很多报警必须结合检测结果走一步看一步，而不是像其他设备一样直达主题，而直流调速器一般都是把潜在的故障都一起报出来，因为这样有可能潜在的损坏其它部分，就拿这台直流调速器来说它的主要故障是上电后操作面板有显示但是没有输出，具体表现是风扇转，电机不转下面针对直流调速器有显示无输出故障分析和检修思路进行总结，希望对于调速器维修可以有一个参考。6RA80调速装置运转速度不稳定维修,可控硅晶闸管烧维修,直流调速装置无显示维修,运转速度不连贯维修,高速不稳定维修。6RA7085直流调速器F030F068,F040报警故障维修。

经常会碰见6RA80直流调速器报警F004电源检测故障，复位不了。故障原因:F004报警条件是三相进线电源电压偏低20%左右。三相电压检测由分压电阻送到运算比较放大器至CPU处理器判断信号的高低电平，报警代码。直流调速器烧可控硅快容保护器烧毁，上电运行就会显示F004代码,不能复位，电

源取样信号开路，上电也会报警F004。CUD1控制板损坏也会报警。?故障方法排除：观察R015显示值，380V输入调速器，正常是在380~400V。更换脉冲触发电源板更换CUD1控制板工业上有的时候会用到直流调速器，