

河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询

产品名称	河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询 河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修 广州云启设备有限公司专注于设备维修，是一家提供设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司，已为全国多家提供了设备损坏维修解决方案以及系统解决方案，我们从单一维修发展为检测、保养及售后服务的公司，十年磨一剑，我们始终如一！广州云启设备有限公司成立以来，始终本着，以人为本的企业理念，获得了广大客户的支持与信赖。目前发展已具规模、的技术维修团队、拥有较的维修动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声；软镜；硬镜是公司发展的主要动力。广州云启将竭诚为广大新老客户提供服务。广州云启设备有限公司是一家维修医用内窥镜公司。在和公司客户均有业务往来。本着用户为本，客户至上的原则。凭着公司内有数十年维修经验丰富的工程师做的技术支持，为广大及客户系统的解决内窥镜方面的疑难杂症，如内窥镜漏水漏气、角度不足、成像花屏、水气不通、物镜损坏、插入管老化等等问题。本公司总是站在客户角度考虑问题，及时与客户沟通，减少客户运营成本，让内窥镜在小修方面就能解决问题，尽量使客户减少大修。这样在同行业内，得到一致认可和好评。

河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询 河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修 "内窥镜消毒：

- 1.消毒前没有洗净内镜----消毒液使蛋白质凝固----内镜变色不光滑
- 2.使用未经验证的清洗消毒方法或使用酸性消毒水----不良的化学反应腐蚀内镜----内镜变色/脱皮
- 3.消毒前没有洗净附件----消毒液使蛋白质凝固,使活动部分卡住----附件操作异常并折断
- 4.使用酸性消毒水进行清洗消毒----不良的化学反应腐蚀金属部分----附件生锈损坏
- 5.使用未经验证的自动清洗消毒机或使用不当----送水送气压力过大----内镜结构被压破,橡皮爆破"

"电子内镜维护保养注意事项 1、经常检查调光电缆是否松动，否则会影响自动调光。
2、经常检查光源主机灯泡寿命，待使用超过500小时，及时购买相关灯泡，以备不测。
3、内镜头部有污物，请用酒精棉球清洁。 4、请定期为内镜测漏。" 内镜与附件的损

河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询 "软镜常见故障

1. 钳子道管漏水：是由于使用活检钳等附件不当造成钳道破损，属C级修理。
2. 导光束断：使用年限较长，弯曲管不良造成，属C+导光束级修理。

3. 弯曲角度不到位：钢丝前端断：使用年限长，磨损造成，C级修理。
 4. 弯曲角度不到位：钢丝后端脱焊和使用一定时间后钢丝变长，D级修理，（在弯曲管好的情况）。
 5. 弯曲橡皮漏水：碰伤造成比较多，D级修理更换专用橡皮即可。
 6. 喷嘴堵塞：清洗不干净，D级修理更换喷嘴。
 7. 导像束黑点多或龟裂：纤维镜使用年限长或保养不当造成，修理。
 8. 电子内窥镜镜头模糊：具体故障需经漏水测试，烘干，拆镜检查仔细判别才能定如何修理（严重时要做修理）。
 9. 电子镜打角度时有网状出现：使用年限长CCD根部导线断造成，那一定要做大修。
- "河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修 河北Olympus奥林巴斯 GIF-H290胃镜图像模糊维修咨询"