

# 变压器绝缘玛拉、麦拉、火牛、聚脂薄膜单面胶带阻燃好耐切割

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 变压器绝缘玛拉、麦拉、火牛、聚脂薄膜单面胶带阻燃好耐切割 |
| 公司名称 | 江苏钟荣易氏新材料有限公司                |
| 价格   | 2.60/卷                       |
| 规格参数 | 品牌:钟荣易氏<br>型号:常规<br>产地:江苏苏州  |
| 公司地址 | 东台市锦丰路896号                   |
| 联系电话 | 18021293579                  |

## 产品详情

玛拉胶带的用处：

广泛用于变电器、电机、电力电容器等各种电机、电子元器件之绝缘包扎和电源的电脑主板电源电路和机壳中间的高压防护。也用以硬包的锂电池的包扎,当在保护板与锂电芯间包扎，则具有固定不动与绝缘防火安全的功效。

玛拉胶带的应用事宜：

- 1.玛拉胶带应存进仓库，防止日晒、淋雨严禁与强酸强碱油有机溶液触碰，保持干净干燥，距发觉设备1m之外，室内温度在-15 ~40 中间。
- 2.玛拉胶带应成卷置放，不折叠，储放时间过久时要每季度滚动一次。
- 3.装卸搬运输送皮带时应该用起重机，并且用且有承重梁的吊索具稳定吊起来，防止毁坏带边，切忌蛮横无理装卸搬运，造成松卷甩套。
- 4.玛拉胶带的种类，规格型号要根据应用需要和条件，有效选择。
- 5.不可把不一样种类，不一样型号规格，抗压强度，布叠加层数的玛拉胶带联接(配组)在一起应用。
- 6.输送皮带是选用热硫化胶接，以提升稳定性，维持相对较高的合理抗压强度。

7. 输送机的传输辊直径与输送带的最小皮带轮孔径必须符合相关规定。
8. 勿使玛拉胶带蛇行或蠕行，始终保持拖辊，立辊灵便，张紧力要适度。
9. 皮带输送机配有隔板和装洁设备时，应避免对玛拉胶带的损坏。
10. 洁净度是玛拉胶带优良运转的前提条件，外界化学物质会影响到绑带轴力，支撑力差别，乃至破裂。