

黑龙江鹤岗市6mm耐候钢板加工 锈钢板加工 耐候钢雕塑厂家耐候钢板导视牌景墙镂空挡土墙楼梯扶手耐候钢雕塑

产品名称	黑龙江鹤岗市6mm耐候钢板加工 锈钢板加工 耐候钢雕塑厂家耐候钢板导视牌景墙镂空挡土墙楼梯扶手耐候钢雕塑
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

积水处的防腐蚀处理：耐候钢板要注意积水。一旦存在积水的情况，那这个地方会加速腐蚀，与其他地方形成明显的色泽差距，所以排水一定要做好。