

西门子6RA80直流控制器缺相故障维修（排除方法）

产品名称	西门子6RA80直流控制器缺相故障维修（排除方法）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流控制器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6RA80直流控制器缺相故障维修（排除方法）；

西门子直流控制器6RA8087故障F60105，西门子6RA80显示F6030*维修，快速维修常见故障，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105。

直流控制器缺相故障解释:

F60004(NA)电枢回路缺相

信号重要性:%1

驱动体:DC_CTRL反应:OFF2(无)

应答:立即

原因:电枢电压缺相。

由每一个电源半波面积计算出的电源电压有效值(直流平均值x峰值系数)小于缺相监控的响应值，或电源同一相 无锡海源自

两个过零点之间的相位差超过了270度，或电源不同相的两个过零点之间的相位差不在30度到90度之间

6ES728

-缺相监控的响应值设置不正确(p50353)。

-电枢缺相

进线接触器在运行期间打开。

-电枢回路交流侧的熔断器熔断。

-功率单元内的熔断器熔断。

故障值(r0949,十进制):

西门子6RA80直流控制器缺相故障维修（排除方法）；

SIMOVIS在WINDOWS上进行调试和诊断软件SIMOVIS是基于WINDOWS平台的调试诊断软件，SIMOREG DC-MASTER的所有参数都具有图形化提示。可以更新处理，及打印参数设置。并可处理过程数据，及进行诊断操作，也可以实现离线或在线操作。这些也可以在通讯条件下进行。BICO新颖的软件解决方案使用RS485 接口实现装置与装置间的连接，因而实现一个高速全数字设定值级链。分布式的智能化使产品更灵活由于把所有的部件都集成到数字环境中，从而使得配置和服务变得更加简单，而且工程费用业大大减少。

西门子直流调速器维修就找上海恒税电气,的直流调速器维修专家,10年直流调速器维修经验,对于显示屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,恒税电气公司配件齐全,还有专门的触摸屏检测仪器设备,修复好后装上设备即可投入使用,不影响企业生产任务。