

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机图像有暗道维修

产品名称	(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机图像有暗道维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机图像有暗道维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

面向有影像设备，但无影像医生或者医生水平不高的医疗机构，通过影像外包服务复核影像报告，提升集成医疗质量，降低医疗事故，提升医院品牌增加医院收入。主要服务对象包括：基层医疗机构、民营私立医院和公立医院，由独立第三方医疗机构提供远程医疗服务平台和远程影像专家资源，向接入医院提供“远程影像会诊”服务

B2B：多院区远程影像会诊，实现“一院多区”同质化医疗服务

在三级医院多个院区间开展远程影像会诊和应急会诊、远程业务交流和培训、远程手术示教等远程医疗技术的应用，提高了医院专家工作效率，提升医院整体医疗水平，解决了院内专家不足的问题，为不同院区的患者提供同质化的医疗服务。