

扬州维修安邦信变频器

产品名称	扬州维修安邦信变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:安邦信 型号:安邦信 产地:扬州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

故障代码故障现象/类型故障原因解决对策

Uu1母线欠压

输入电压异常

1.检查电源电压

2.检查检测电平设置

Uu2控制电路欠电压

控制电路欠电压

Uu3充电回路不良

接触器未吸合

检查充电回路

OC1加速运行过电流

- 1.加速时间太短
 - 2.V/F 曲线不适合
 - 3.电源电压低
 - 4.变频器功率过小 5.变频器输出负载短路三菱变频器维修三菱
- .适当增加减速时间

OH1散热器过热

- 1.环境温度过高
- 2.风道堵塞
- 3.风扇工作异常/损坏

1.降低环境温度

2.清理风道

3.更换风扇

OL1电机过载三菱变频器维修三菱

1.变频器输出超过电机过载值

2.V/F曲线不合适

3.电网电压过低

4.普通电机长期低速大负载运行

5.电机堵转或负载突变过大

1.减小负载

2.调整V/F曲线和转矩提升

3.检查电网电压

4.选择专用电机

5.检查负载

OL2变频器过载

1.变频器输出超过变频器过载值

2.直流制动量过大