

唐山伺服电机维修伺服驱动器维修找庞工

产品名称	唐山伺服电机维修伺服驱动器维修找庞工
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

5.4.5 带宽响应层级(调整刚性)

ASDA-A3 亦提供使用者更简易与直觉的调机方式，在惯量固定的情况下，使用者调高带宽响应层级(P2.031)时，也会同时调高伺服带宽。当遇到共振时，则可将带宽响应层级

(P2.031)降低一至二阶，建议使用者依实际情况来降低阶次。例如，原本 P2.031 为 30，则可降两阶至 28。用户只需调适此参数，伺服驱动器就会自动调整相对应的增益参数(如

P2.000、 P2.004 等)。

惯量比

(P1.037)

伺服频宽

Level增加

5 26 Hz 84 Hz

图 5.4.5.1 调整命令带宽响应层级