

苏州市汽车表面油漆防护性能voc含量检测2022已更新

产品名称	苏州市汽车表面油漆防护性能 voc含量检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

大部分车主在给汽车补漆之后，不知道补漆之后的汽车漆面是否光滑，不清楚该从哪些方面去观察，今天小编就来跟大家分享检测汽车漆面是

否光滑的方法有哪些？

汽车漆面是否光滑也能反映出油漆喷涂质量是否存在问题，主要有以下一些方法可以去检测：

- 1、用手摸：用手去摸，尤其是边缘，注意不要用指尖去碰，防止刮花汽车漆面。
- 2、水膜：借助水的水膜来检测汽车漆面是否光滑，是个不错的方法。
- 3、用肉眼静距离的观察被喷涂的地方，查看是否有汽车漆面粗糙的纹理。

汽车漆的抗石击试验一般都采用的是水磨石，次使用的时候要清洗石头。试样需要3个复制品，通常要求都是扁的。然后油漆要保证在温度（23

± 2 ），湿度（50 ± 5 ）%条件下，放置48小时后实干。3个试样的面板材料、厚度、初始表面状态在测试的时候都要保持一致，以防止误差。

然后开机试验，之后可用清除胶带撕拉漆膜，查看漆膜的破损状态，从而根据相关标准评定汽车漆的抗石击性能。

汽车漆的抗石击试验作为漆膜涂层的二次应力检测项目，能够很好的反应出汽车漆的柔韧性，附着力以及漆膜质量等方面。所以了解相关知识

对汽车防护性能的掌握也十分必要。以上便是拜恩检测整理的有关汽车漆抗石击试验的知识。

复检的时候我们会更认真、更细心，确保发给客户更的车况报告。在我们交叉复检的时候，发现右前翼子板用漆面测厚仪检测的厚度数值和其

他正常的几个覆盖件几乎一样，没有发现有钣金、刮腻子的现象，漆面做的也很好。但是固定它的螺丝有拧动和生锈的痕迹，后确认此翼子板

进行过更换，大多数需要更换的外观覆盖件刚拿过来都是没有喷过漆的，需要从新喷漆处理，在安装上去，更换的覆盖件的漆面厚度绝大部分

的数值和正常覆盖件的数值几乎一个范围或者低于他们的数值