

西藏STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启

产品名称	西藏STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启

广州云启设备有限公司是一家设备维修服务商。主要提供动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声；软镜；硬镜等设备的维修服务，以人为本，提供及时尊享服务！现在已同国内数十家机构、设备代理商以及维修商展开合作。拥有严格的管理制度，的维修，先进的检测设备，良好的至诚信誉。

旋切系统TrivexSystem维修 旋切系统TrivexSystem是用于静脉曲张微创显微手术，进行曲张静脉的切除的设备。它主要是由主控机（）和旋切手柄、旋切手柄刀头组成的。主控机常见故障有：一、手柄正常，但是按下手柄开关，旋切手柄不工作。故障原因是旋切系统的主控机驱动板故障。维修驱动板。二、无法开机，电源板故障，维修电源板。三、光源不工作，更换灯。还有是冷光源驱动板故障。旋切手柄的故障有：一、旋切手柄不工作，手柄电机故障。维修电机。二、旋切手柄人为的掰动一下刀头，就可以旋转。该种情况也是电机故障。维修电机。三、旋切手柄不能转动，故障原因是由手柄旋切的控制开关失控引起的，该故障可以维修，更换控制开关组件。维修旋切系统主机，维修trivexsystem旋切手柄

软轴以1:1的转速比把ELAN?-E/-EC的速度传递给电钻手柄。转速范围由ELAN?-E/-EC确定。软轴伸开得越充分，其运转也越平稳。 STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启

重要事项 软轴不可过度弯曲或弯成角度，否则会造成永久变形，导致不均匀运转和过热。

维修案例：美敦力V04气动钻 故障检测：无法转动，鼓风马达坏，轴承锈蚀
维修方案：更换鼓风马达，更换轴承 维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保3个月

云启奋斗的目标是——设备维修公司。设备分为制造商、销售商、维修服务商三大块。我司是致力于设备维修服务商领域的一个专业化维修服务公司，我们的服务包括对“机”的维修服务。对“机”方面，针对四大类设备：超声类（）、内镜类（软镜，硬镜，摄像系统，手术器械），开展如下服务：检测、咨询

、保养、维修。并提供内镜类、摄像类各种零配件及其耗材。开展设备维修、使用、管理的培训及咨询服务。我们的客户群体包括、国内所有生产、销售、使用、服务设备的单位、家庭和个人以及在设备产业链上的相关科研机构、广州云启针对动力系统提供维修服务，服务品牌：蛇牌Aesculap、storz、stryker、wolf、美敦力、彼岸、强生等。服务范围：动力系统主机、脚踏、接头、动力手柄、刨削手柄、气动动力系统、植皮刀、骨钻、摆锯等。STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启 STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启 我司针对蛇牌维修，常见的维修设备有：Aescula蛇牌G186mini软轴维修 Aescula蛇牌G400G401软轴维修 Aescula蛇动力系GB121弯手柄维修 Aescula蛇动力系GB21弯手柄维修 Aescula蛇动力系统GB534R弯手柄维修 AESCULAP蛇GA633电锯维骨钻维轴承更电机维 Aescula蛇动力系GA64摆往复矢状锯维修

维修案例一：设备名称：美敦力气钻 检测故障：气钻不转气钻不转，内部积碳，风叶磨损，轴承较卡
维修方案：更换风叶、更换轴承、清洁保养 维修周期：5-7个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：设备名称：美敦力气钻 检测故障：气钻不转气钻不转，内部积碳，风叶磨损，轴承较卡
维修方案：更换风叶、更换轴承、清洁保养 维修周期：5-7个工作日 保修周期：3个月"

NICOLER动态空气消毒机采用等离子消毒原理，不会对产生任何伤害，因此可以做到时时不间断的杀菌消毒，有效防止产品二次污染问题，从而解决了细菌超标、保质期内霉变等问题。动态空气消毒机开机9分钟后，沉降菌15CFU/皿3MIN、空气洁净度3万等级，可让加工车间低成本达无菌无尘标准；防止含菌空气二次污染食品，保证产品安全。经实践表明：在无菌无尘环境下生产出的食品可减少食品霉变，微生物二次污染等问题发生，并可有效延长食品的保质期。STORZ史托斯 40711035 鼻腔钻手柄维修找云启

[河北STORZ史托斯 40712050 动力手柄维修咨询](#)