

维修CU003|CU103|CU102|CU105|控制单元投影光学机芯配件

产品名称	维修CU003 CU103 CU102 CU105 控制单元投影光学机芯配件
公司名称	北京优迅科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	LUMENS:控制单元 CU003:机芯配件 DLP:光机引擎
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸电子城 二层2B182（注册地址）
联系电话	17710538285 18811578809

产品详情

维修光机引擎，投影机芯，DLP技术产品，设备配件，CU103控制单元配件信号接收板维修CU003|CU103|CU102|CU105|控制单元投影光学机芯配件 CU102信号数LUMENS光机引擎CU103控制单元维修，LE923光机，LE933光机LUMENS光机引擎设备维修CU103控制单元配件

CU102信号数据盒电源故障维修配件;

维修范围包括：

- (1) 主电源板的维修或更换----（芯片级维修）按客户的要求。
- (2) 灯电源板（高压电源板）维修按客户要求。
- (3) 液晶驱动板的维修或更换---（芯片级维修）按客户的要求。
- (4) 主板的维修或更换-----（芯片级维修）按客户的要求。
- (5) 信号输入、输出接口板维修或更换----（芯片级维修）按客户的要求。
- (6) 液晶板的除尘与更换----此为无法维修的元件，可按客户要求更换单片或总成，可调整三片不从合的现象。
- (7) 可对光路除尘或更换小路内的光学玻璃。
- (8) 投影机镜头内、外部的维修和除尘。

控制单元DLP大屏幕CU105控制盒，DLP大屏CU103，CU102，LE-U20光机专用控制单元，LE光机引擎数据盒，大屏幕配件LUMENS光机引擎CU102控制单元，CU103控制单元，CU105控制单元，大屏幕电源维修，LED光源机芯维修，大屏幕光机维修，大屏幕机芯配件，大屏幕光机维修，清洁保养维护大屏幕，LE923光机引擎维修,DLP大屏机芯维修，DLP投影机维修，DLP大屏控制单元维修，DLP投影机电源，DLP机芯配件，DLP主板电源，LE923投影机一，

LUMENS光学引擎设备，捷芯投影系统设备，捷扬背投大屏设备：

LUMENS光机引擎CU105控制单元，CU105控制盒，大屏幕配件，LE933光机控制盒，DLP数据盒