

# 贝克真空泵滤芯0532000508

产品名称	贝克真空泵滤芯0532000508
公司名称	固安县新兴产业示范区腾润滤清器厂
价格	.00/个
规格参数	里其乐真空泵:730513 莱宝真空泵:71064763 普旭真空泵:0532140157
公司地址	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区中公由村（经营场所）
联系电话	15311306682

## 产品详情

### 里其乐真空泵滤芯的工作原理

里其乐真空泵滤芯在推动力的作用下腾润滤清器厂，位于一侧的油气混合物中的通过里其乐真空泵滤芯的滤纸及棉质。油则被截留，从而实现气体与真空油的分离操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用，排出的则是无油的废气，而达到无污染，洁净的效果。

### 里其乐真空泵滤芯失效对真空泵的影响腾润滤清器厂

真空泵冒烟现象的产生主要是因为泵浦油雾颗粒没有完全过滤。空气从进气口进入泵浦中时由于空气与润滑油混合，在高速旋转后通过排气阀门排到油箱体内，在经过排气过滤器过滤，从而让微小油雾颗粒与空气分离，排出空气。当排气过滤器堵塞或者失效时，油雾颗粒与空气混合雾就顺从排气口冒出，导致冒黑烟的现象发生。腾润滤清器厂，维修各类真空泵，欢迎前来咨询