

江西SAESHIN X-CUBEFOOT 脚踏维修找云启

产品名称	江西SAESHIN X-CUBEFOOT 脚踏维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

江西SAESHIN X-CUBEFOOT 脚踏维修找云启SAESHIN X-CUBEFOOT 脚踏维修找云启 动手系统常见故障：手柄
按键无法使用，主要为开
主机无法识别手柄主要为

江西SAESHIN X-
CUBEFOOT 脚踏维修找云启SAESHIN X-CUBEFOOT 脚踏维修找云启 广州云启针对动力系统提供维修服务，服
系统、植皮刀、骨钻、摆锯等。我司针对
AESCULAP蛇显微软轴GA176/GA17维修

江西SAESHIN X-CUBEFOOT
脚踏维修找云启江西SAESHIN X-CUBEFOOT 脚踏维修找云启 广州云启-我们还提供以下服务：动力系统维修：
内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜
电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频仪

使用注意事项使用蒸汽压力，不得超过定额工作气压。进汽时应缓慢开启进汽阀，直到需用压力为止，

冷凝水出口处的截止阀，如装有疏水器，应始终将阀门打开；如无疏水器，则先将阀门打开，直到有蒸汽溢出时再将阀门关小，开启程度保持在有少量水汽溢出为止。安全阀，可根据用户自己使用蒸汽的压力，自行调整。蒸汽夹层锅在使用过程中，经常计算蒸气压力的变化，用进汽阀适时调整。停止进汽后，可将锅底之直嘴旋塞开启，放光积水。可倾式夹层锅，每班使用前，应在各转动部位加油；搅拌式夹层锅，锅体加上的配件，建议采用熟热菜油，其他各处均采用3#4#机械油安装完毕，对搅拌式夹层锅，夹层内必须加入导热油4/5满为止。

[天津RuiJin锐进 RJ-1307205 电钻维修推荐](#)