

西门子TP1200触摸屏显示模糊（修技术雄厚）

产品名称	西门子TP1200触摸屏显示模糊（修技术雄厚）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子TP1200触摸屏显示模糊（修技术雄厚）；

触摸屏显示不正常故障维修

- 1、触摸屏显示模糊一般是因为屏幕排线与触摸屏主面板的接触不良造成，一般针对这类问题通过重新插拔排线即可解决问题。建议好还是送到触摸屏维修处去修理。上海维修西门子触摸屏。
- 2、在打开画面中的软件过程中出现的花屏，解决办法就是进行OS更新或者“恢复出厂设置”。
- 3、液晶屏硬件老化造成的，对于这类触摸屏，经过维修后即可正常使用。

还有一种可能就是触摸屏进入了水蒸气或者异物引起的。

在保内可以送修，如果在保外，你可以打开触摸屏，用热风枪（低功率档）吹扫触摸屏内部线路板，重新拔插、清洁触摸屏内部的各插头之类的连接件，看是否存在松动。如果还是不行，就说明您的屏需要送修了

西门子TP1200触摸屏显示模糊（修技术雄厚）；

西门子触摸屏维修常见故障：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等西门子各型号屏无显示维修，亮度看不清楚维修，黑屏维修，花屏维修，白屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机

走一半不动维修，开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修。

维修型号：

6AV6381-1BS06-0CV0、6AV6381-1BP06-0CV0、6AV6381-1BN06-0CV0

6AV6381-1BM06-0CV0、6AV6545-0DB10-0AX0、6AV6542-0BB15-2AX0

6AV6542-0CA10-0AX0、6AV6542-0CC10-0AX0、6AV6542-0DA10-0AX0

6AV6542-0AG10-0AX0、6AV6545-0DA10-0AX0、6AV6545-0BC15-2AX0

6AV6545-0AG10-0AX0、6AV6381-1BM05-1AV0、6AV3627-1QL01-0AX0

6AV3627 - 1QL01 - 0AX0 (TP27) 6AV3607-1JC20-0AX1 (OP7\DP) 、

6AV3617-1JC20-0AX1 (OP17\DP) 、6AV3617-1JC00-0AX1 (OP17\PP)

6AV3627-1JK00-0AX0 (OP27) 、6AV3627-1LK00-1AX0 (OP27)