

河北角铁法兰风管 友顺风管 角铁法兰风管定制

产品名称	河北角铁法兰风管 友顺风管 角铁法兰风管定制
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

随着工业的发展，生产的扩大，通风管道系统成了各大工厂，商场，车间，医院，写字楼等地方不可或缺的一部分。从而降低空间内有害物质的浓度，使空间内空气得到流通。利用自然通风散发有害物质，先局部排风，当其不满足通风条件时，会在采用排风。

通风管道系统概述

角铁法兰风管系统是为了空气流通，降低有害物质而建立的一种设施。通风管的风管制作以及安装所用板材和其他所用材料应符合设计及国家现行标准的规定。通风管道按材质分：一般有：钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。

通风管道系统的应用

角铁法兰风管一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、矿用抽放管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用涂胶布风筒等。主要应用在工厂厂房的散热，排尘，食品车间的净化系统，商场，医院及写字楼的中央空调的送风等。

角铁法兰风管理应怎样安装？1、风管支吊架、排烟防火阀、电动风阀等预制构件安装处尽量单独设支吊架处，商品每过3米长设支吊架1个，支吊架的作法可参照集中供热空气流通图集。2、风管支、支架不能设置在通风口、截止阀、密封门及机械自动化组织处。丝杆螺母不能马上固定不变在法兰上。每过2个支架用角铁设置1个防晃动固定支架。3、风管正中间根据法兰不一样的方式进行连接。角铁法兰风管相接处应放置3.5mm厚的阻燃等级密封性板条。密封性板条连接处采用45°或60°，不能选用马上

缝，保证插孔合乎，连接后的风管应严密。

角铁法兰风管出现腐蚀现象，其具体的表面，一般来讲主要有以下这些，

表现一：风管表面出现一些缺陷问题，比如擦毛、杂物等。

表面二：在焊缝表面，其颜色是呈黑色的，或者是有黄斑或花斑。

表面三：风管的局部出现锈蚀。

这三种情况，其腐蚀程度是越来越严重，一旦出现该问题的话，则会降低其抗腐蚀能力，缩短其使用寿命。对于通风系统来讲，则会降低其严密性，所以它的危害是不容小觑的。

角铁法兰风管出现腐蚀，其主要原因，一般有以下这些，

- (1)风管所使用的板材，其下料或加工方式方法不当。
- (2)风管在加工制造过程中，就出现了腐蚀现象，但并没有及时进行处理。
- (3)风管的焊接方法没有选择正确，也就是焊接方法不当。
- (4)风管焊接好以后，没有及时进行清洁和清理，就进行后续处理了。