

# 热水器安装清洗维修服务 资质认证证书

产品名称	热水器安装清洗维修服务 资质认证证书
公司名称	深圳吉盛企业咨询管理有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-1号富坪商务中心703B
联系电话	13430716816 13430716816

## 产品详情

### 热水器安装清洗维修服务 资质认证证书

现在基本上每家每户都是通燃气的，现在很多人在选购的时候都首xuan燃气热水器，因为燃气热水器性价比比较高，而且相比燃气，电价更贵。但是我们洗澡洗漱的时候，热水器突然中途熄火了。发生了什么事？

#### 热水器中途着火的原因

- 1.自来水压力太低:燃气热水器内置流量开关，设定zui小启动流量。如果在一定时间内自来水压力过低，水流量过低，壁挂炉在使用中会自动关闭。
- 2.气体压力过低:气体接口的连接通常不匹配；管网压力太低。
- 3.燃气热水器内部温度传感器NTC故障:无法正常监测各部分温度。
- 4.风机、烟道堵塞等故障:废气无法正常排出。

#### 热水器中途熄火的解决方案

- 1.如果自来水压力过低，应避开用水高峰期或安装增压泵。
- 2.如果气体压力太低，正确连接气体管道和阀门；联系燃气公司特约经理进行现场维修。

3.如果燃气热水器内部温度传感器NTC出现故障，则需要更换相应零件的NTC传感器。

4.如有风机、烟道堵塞等故障，清理烟道，缩短烟道管长度，清理积灰等。

以上就是关于热水器中途熄火的原因和一些相应的解决方法。如果我们遇到热水器中途熄火的情况，一定要联系专业人员，因为热水器所处的环境非常潮湿，如果自己不小心拆了零件，很容易导致触电。