

# 徐工1吨压路机 小型压路机 双钢轮压路机厂家批发全国联保

产品名称	徐工1吨压路机 小型压路机 双钢轮压路机厂家批发全国联保
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	振动频率:70Hz 振幅:0.5mm 激振力:30Kn
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

## 产品详情

### XMR110双钢轮振动压路机

主要特点：全轮驱动 无级变速 爬坡能力强

适用范围：适用于沥青表面及砾石、砂土等材料的压实，尤其适用于路缘、沟槽基础、管道回填、草坪及小型场地的压实作业。

### 产品配置参数:

产品型号	XMR110
工作质量	1100kg
行驶速度	0-8km/h
爬坡能力	30%
振动频率	70Hz
振幅	0.5mm
激振力	30Kn
压实宽度	700mm
驱动方式	液压双驱
发动机型号	常发CF186FAE/可选GX390汽油机

功率/转速	6.6/3600kW/rpm
燃油箱	5.5L
液压油箱	35L
洒水箱	57L
整机外形尺寸	2100x 860x2070mm

## 产品特性

- 1、全轮驱动，无级变速
- 2、轴距短，转弯半径小
- 3、柴油发动机
- 4、电动洒水
- 5、采用大倾角前翻机罩
- 6、日本NSK进口振动轴承
- 7、进口液压系统

## 现今压路机保养存在的误区

对于压路机的维修保养十分重要，但是由于技术保养人员对保养工作存在的误区，致使压路机性能更加不良。

## 1座驾式压路机

润滑油定期地更换没有及时做到

像压路机这样的重型机械，由于长期在重负荷的环境下工作，机械零件的磨损是比较严重的，而润滑油是保证其机械磨损降至正常状态下的重要因素，也是保证压路机正常工作的重要因素，压路机在长期使用中，会导致机体的内部、油底壳中含有大量的机械磨损杂质，另外，长期使用的润滑油，若不及时更换，其中也会含有大量杂质，这样的状况既有可能导致机械的磨损更加严重，因此，因此润滑油的不及时更换对机械的损害是很严重的。

2

维修时对螺栓地非正常操作以及轮胎气压控制不到位

维修人员在压路机的维护保养工作中起到了为直接的作用，但是，一些维修技术人员在养护过程中，为了确保机械构件之间连接的稳定性，常常会将螺丝拧的过紧，或者是将轮胎的气压充的过足，这样的出发心态也是求得安全稳定，但是不好的影响较为明显，小型座驾式压路机，机械衔接过于紧密、会造成螺栓的断裂滑丝现象，气压过高会造成轮胎张力过大，座驾式压路机，是十分不利于压路机的正常使用的，存有一定的安全隐患。

3

## 压路机水箱温度控制不当座驾式压路机

压路机的水箱温度控制直接影响到水箱设备缸体的性能及耐久性。但是在工程运行过程中，机械的持久运行势必会消耗大量的水，往往在向水箱中加水的时候，水箱内的水温是十分高的，通常都是出于沸腾状态的，这时候，由于技术人员对水温落差的忽略，骤加冷水，导致水箱温度急剧下降，冷热的急剧变化，对箱体缸体是十分不利的，大大降低了其耐久性。