

洗浴用污水源热泵 榆次污水源热泵 双龙新能源公司

产品名称	洗浴用污水源热泵 榆次污水源热泵 双龙新能源公司
公司名称	山西双龙新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市太榆路39号君怡大厦418
联系电话	18635131860 18635131860

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西双龙新能源科技有限公司

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下污水源热泵内容：

由此可见，除霜的时间间隔主要由室外空气的相对湿度决定，室外空气的相对湿度越高，除霜次数越多，反之则越少。除了正常化霜，还有一种情况是机器化霜出现故障。那么当机器不能正常化霜时，洗浴用污水源热泵，应该如何处理？

1.蒸发器局部结冰怎么办？

导致蒸发器结冰的原因可能是因为化霜传感器处无霜，化霜点不准确。解决方法是手动强制除霜，把化霜传感器移动到结霜的地方。

2.蒸发器不化霜怎么办？

有三个可能性，一是化霜传感器，环境温度传感器故障，需要更换传感器来解决；二是缺少氟或系统堵塞，需要按照标准加氟，对系统进行堵塞清洗；三是四通阀不换向，污水源热泵设计，看阀件是否通电，是否正常运行。

3.化霜不干净怎么办？

造成问题可能是由于退出化霜盘管温度设置太低，导致化霜不干净，这时你需要调整化霜参数，耐心观察直到化霜结束。还可能是传感器探头摆放位置不是结霜严重的地方，这时只要移动探头即可。

4.翅片全部结霜怎么办？

可能是由于进入化霜盘管温度设置过低，或者除霜时间间隔设置过长，不能及时进入化霜动作。需要调整化霜参数，提高进入化霜盘管温度，缩短除霜时间间隔。

5.短时间频繁结霜怎么办？

翅片换热器堵塞、风机电机损坏或风机风量配置过小。解决方法是清洗换热器，维修更换电机。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，污水源热泵价格，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下污水源热泵内容：

污水源热泵在冬季停用及夏季的时候怎么办？

1、在冬季低于0 的地区，有可能结冰的时期，如果短时间（3天~5天）不在家，可以将机组停机，但一定要做到不能断电；现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能，自动停机达到防冻的功能。

正确的防冻措施应该是：

（1）家中短时间（一周以内）无人时，可将机组温度设成，这时空气能热泵将以温度运行。

（2）家中长期无人时，可将空气能热泵地暖系统中的水全部放干净。但需注意的是，在此操作之前请充分考虑室内其他管路。

(3) 天气严寒时，可能会有霜水的排出，排水管如果处理不好，可能会导致化霜后的水流到地面上，天气寒冷时会很快结冰，不仅会给用户出行带来不便，还会对机组造成破坏。所以，遇到这种情况用户是及时清理一下，并在售后人员的协助下处理好排水问题，消除隐患。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下污水源热泵的缺点内容：

在北方寒冷地带为了避免突发中断采暖，所以更好具备备用采暖设备，如移动地暖，油汀采暖，电辅热加热系统，燃气热水器加热系统。这样就能更多采暖选择，如果空气能采暖因故障停机，可以采用电辅热加热系统，如果停电还能使用天然气烧水采暖。未来地暖采暖或散热片采暖一定是多能源系统，即使其中常用的节能设备出故障不能工作了，榆次污水源热泵，那还有其它代替能源辅助。这样就做到了万无一失。即使集中采暖突然停止不能用了，还可以开空调一样可以取暖，只是舒适性暂时不能很好满足。就算停电也还有可以开启，所以这样的多能源多系统的采暖设备一定是未来发展的方向。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

洗浴用污水源热泵-榆次污水源热泵-双龙新能源公司(查看)由山西双龙新能源科技有限公司提供。山西双龙新能源科技有限公司在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双龙新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：皇经理。