

港湾机械 橡胶块切胶机 切胶机

产品名称	港湾机械 橡胶块切胶机 切胶机
公司名称	任县港湾机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15097937217 15097937217

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县港湾机械制造厂

液压剪切机切胶机

立达机械制造有限公司成立于2000年5月，坐落在主干道文化西路，是一家集机械研制、开发、生产、销售为一体的综合性公司。公司成立近20年来，致力于涂布胶带机的研制与生产，橡胶块切胶机，产品性能位于同，特别是近推出的节能型系列新产品，以性能优越，质量可靠，节能降耗，深受广大用户好评。

公司长期秉承"质量，用户至上"的经营理念与管理原则，推行标准化管理，化生产，切胶机，对产品精益求精，对服务一丝不苟。本着"诚信为本、追求"的宗旨，在多年的风雨洗礼中，公司与众多客户共同努力、携手发展，得到了社会各界人士的广泛认可，公司将一如既往地继续为广大新老用户提供的产品和服务，让我们共同携手，铸就您事业的**！

液压裁剪机切胶机

(1) 闸刀开关的作用

闸刀开关是一种手动配电电器。主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路，也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载，丁青橡胶切胶机，如小型电动机、电炉等。

闸刀刀开关是较经济但技术指标偏低的一种刀开关。闸刀开关也称开启式负荷开关。

(2) 外型与结构

图1-3是它的外形与结构图，它主要有：与操作瓷柄相连的动触刀、静触头刀座、熔丝、进线及出线接线座，这些导电部分都固定在瓷底板上，且用胶盖盖着。所以当闸刀合上时，操作人员不会触及带电部分。胶盖还具有下列保护作用：(1)将各极隔开，混炼胶切胶机，防止因极间飞弧导致电源短路；(2)防止电弧飞出盖外，灼伤操作人员；(3)防止金属零件掉落在闸刀上形成极间短路。熔丝的装设，又提供了短路保护功能。

下料机安全操作规程1、遵守金属切削机床工一般安全技术操作规程。2、工作现场应整洁，余料、油、水要及时清除。工件和材料不能乱放，免妨碍操作和堵塞通道。3、使...圆盘下料机安全操作规程 积分:50
内容提示:圆盘下料机安全操作规程 文档格式:DOC| 浏览次数:14| 上传日期:2013-03-22 01:23:15| 文档:
该用户还上传了...

港湾机械(图)-橡胶块切胶机-切胶机由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂是一家从事“切胶机,液压铡刀,龙门铡刀,液压切刀”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“港湾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使港湾机械在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！