

# 卧式攻丝机 攻丝机 荣森智能科技

产品名称	卧式攻丝机 攻丝机 荣森智能科技
公司名称	高密市荣森美达木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道小庄社区568号营业房
联系电话	15265612807 15265612807

## 产品详情

### 进口攻牙机的介绍

进口攻牙机是一种在机件壳体、设备端面、螺母、法兰盘等各种具有不同规格的通孔或盲孔的零件的孔的内侧面加工出内螺纹、螺丝或叫牙扣的机械加工设备。攻牙机也叫攻丝机、螺纹攻牙机、螺纹攻丝机、自动攻牙机等。根据驱动动力种类的不同，进口攻牙机可以分为手动攻牙机、气动攻牙机、电动攻牙机和液压攻牙机等；根据攻牙机主轴数目不同，攻牙攻丝机，可分为单轴攻牙机、二轴攻牙机、四轴攻牙机、六轴攻牙机、多轴攻牙机等；根据加工零件种类不同，攻牙机又可分为模内攻牙机、攻牙机、热打螺母攻牙机、法兰螺母攻牙机、圆螺母攻牙机、六角螺母攻牙机、盲孔螺母攻牙机、防盗螺母攻牙机等多种型号；根据攻牙机加工过程的自动化程度不同，攻牙机可分为全自动攻牙机、半自动攻牙机和手动攻牙机等；根据攻牙机攻牙时是否同时钻孔，攻牙机又分钻孔攻牙机、扩孔攻牙机等。

### 攻丝机丝锥折断的原因及解决办法

- 1、操作不当。加工盲孔螺纹时，攻丝机，当丝锥即将接触孔底的瞬间，操作者并未意识到，仍按未到孔底时的攻丝速度给进，或排屑不畅时强行给进导致丝锥折断。建议操作人员加强责任心。
- 2、未使用切削液或选择不当。攻丝过程中会产出大量的热量，尤其是一些有色金属其延展性较强，需要有针对性地选择好切削液。
- 3、同心度不够。攻丝开始时，丝锥起步定位不正确，即丝锥的轴线与底孔的中心线不同心，自动攻丝机，在攻丝过程中扭矩过大，这是丝锥折断的主要原因。

攻丝机丝锥突然折断不要慌

攻丝机控制系统采用触控屏与伺服系统搭配，具有攻丝精度高、速度快、质量高的特点。整机操作视角、下压力度、转动锁定均按照人体工程学设计，长时间操作不会疲劳。机身严格选用钢材与航空铝合金，转动部位采用精密轴承链接，机身刚度高，免维护。六档加工条件设定，用户可以自行更改，各档位有相应的扭矩设定，重保护，防止丝锥折断。系统语言默认设置为中文，可按需切换至英文、韩文。丝锥夹头选用65Mn钢材，具有扭力保护机能，第二重保护，防止丝锥折断，并具有超硬超耐用的特点。采用220V/50Hz电源，工作场所无特定限制。

卧式攻丝机-攻丝机-荣森智能科技(查看)由高密市荣森智能科技有限公司提供。高密市荣森智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事弯曲砂光机，圆棒弯曲砂光机，木工弯曲砂光机的厂家，欢迎来电咨询。