

# KQWH150 400C机封 三雨泵阀 江苏机封

产品名称	KQWH150 400C机封 三雨泵阀 江苏机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

1、机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例)

(1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

(2)转子轴向窜动不超过0.3mm。

(3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06mm。

真空器件的密封有两种情况，一种是密封件把充满液态介质的某一容器与外部真空空间分割开。在这种情况下，密封件的主要作用是防止液态介质漏入真空空间。另一种情况是密封件把真空内腔与外腔分割开，它的作用是保持要求的真空度。这种情况比较复杂，因为周围气体介质即使稍微漏入真空腔内，江苏机封，也会使其真空度降低。

## 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

- 1.尺寸大小-多数用户都会按使用过的旧样品选购，但密封件在使用一段时间后，会被温度、压力及磨损等因素大幅影响其原来的尺寸，按样选择只能作为一个参考，KQWH150-400B机封，更好的方法是量度密封件所在位置的金属槽尺寸，准确性会较高。
- 2.压力等级-从原厂机械使用说明查阅有关数据，KQWH150-315B机封，或通过观察原密封件的软硬度和结构推断工作压力等级，有关压力等级的说明可参考下面的生产用户注意事项。

## 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，KQWH150-400C机封，而结焦则是因高温所致，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

、次绿酸钠、王水、过氧化物等对石墨有侵蚀作用的几种强氧化剂，其腐蚀作用随温度增加而加剧。

温度等级-从原厂机械使用说明查阅或按实际工作环境评估工作温度，决定所需使用材料。有关温度等级的说明可参考下面的生产用户注意事项。

KQWH150-400C机封-三雨泵阀(在线咨询)-江苏机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三雨泵阀一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘立雨。