

无锡佰润热能 北美燃烧机 北美燃烧机

产品名称	无锡佰润热能 北美燃烧机 北美燃烧机
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

产品详情

北美North American燃烧器是一种低氧化氮高速高输入调节比的燃气烧嘴，它有杰出的温度均匀性和热效率，NORTH AMERICAN北美燃烧器广泛应用于熔铝炉、烘包器、均热炉、旋转炉，热处理炉和烘缸等产品上，北美燃烧机哪家好，可以说北美燃烧器用途很广。

北美燃烧器烟囱冒白烟调试解决方法

北美燃烧器主要故障：燃油燃烧器冒白烟

原因分析：风门过大、油掺有水分

解决思路：调小风门和改善油质

北美燃烧器故障分析和解决办法详解

空气压力开关有时未接通

点火电极不定期失灵

燃气燃烧自动控制器失灵 利雅路燃烧器

电离电流不稳定

电流泄露，电离电流降低 北美燃烧器

提高设定值或更换

更换点火电极

更换

如电离电极的绝缘失灵，更换电极

烘干用于燃气检漏的喷射剂残余物，电极的陶瓷管除支套外不可与金属接触。

燃烧器启动时因火焰波动引起的燃烧故障

空气蝶板的错误位置

(启动时噪音低，之后噪音消失)

炉膛压力过高

压力及助燃空气过低

而燃烧器功率过高，启动冲击过大。

空气过量，降低空气量

燃气或空气流量过大，北美燃烧机报价，两者都降低。

输入更多助燃空气，使燃烧器受“挤压”，同时将燃气量降至75%。

低氮燃烧器_燃烧机的合理选型注意对自动化程度的要求：

用户在选用燃料以后，应根据自己的经济能力及设备的要求选用喷咀（烧咀）或选用全自动燃烧器。

因为炉膛温度不同，北美燃烧机，燃烧器的结构也不同，选用的材料也不同；炉膛正压选用的燃烧器克服压力较高，炉膛负压选用的燃烧器克服压力较低。由于燃气种类多，热值相差大，所以某种燃气燃烧器只能烧该种燃气，如燃烧器不能烧液化气或煤气；同样，煤气燃烧器也不能烧或液化气。

无锡佰润热能(图)-北美燃烧机报价-北美燃烧机由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰润热能设备有限公司是从事“低氮燃烧器,天时燃烧器,百得燃烧器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨总。