

# 烟气净化 广州烟气净化 振业环保

产品名称	烟气净化 广州烟气净化 振业环保
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

场效应管恒流源场效应管恒流源基本电路与晶体管恒流源类似。场效应管恒流源较之晶体管恒流源，烟气净化企业，其等效内阻较小，但增大电流负反馈电阻，场效应管恒流源会取得更好的效果。且无须辅助电源，是一个纯两端网络，这种工作方式十分有用，烟气净化费用，可以用来代替任意一个欧姆电阻。通常，将场效应和晶体管配合使用，其恒流效果会更佳。集成运放恒流源，由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著，由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好，恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需接地，要求大电流的场合，获得了广泛应用。

### 电捕焦油器控制柜故障

电捕焦油器控制柜常见的故障时LC振荡电路的电容器损坏，广州烟气净化，只要事先备好备件，烟气净化工厂，及时更换即可。另外，还应准备控制柜的冷却风扇、一二次电流和电压表等备件，以便及时更换。若有条件，建议设控制柜备品。

### 4、蜂窝电捕焦油器管腐蚀穿孔

蜂窝管腐蚀穿孔后，先将电晕线从蜂窝管中抽出，上部用六边形的钢板将腐蚀的蜂窝管堵上，修复蜂窝管后再调整内壁的平整度，以防产生放电。在生产操作中，尽量控制热氨水冲洗电捕焦油器的频次，以减轻热氨水对碳钢蜂窝管的腐蚀，建议将碳钢蜂窝管管板进行预先防腐处理。

采取的措施：手动阀后增加气动调节阀，温度由PLC控制，改造后，保温箱蒸汽温度调节更加及时准确，工人的劳动强度大大降低。

### 2.保温箱长期没有氮气。

电捕焦油器运行过程中，由于氮气压力较高，难以控制，关闭氮气阀，防止其混入气体中，造成少量气

体进入绝缘箱，造成水汽在绝缘子上凝结，造成绝缘下降而停机。

采取的措施：在氮气管道上加装压力表，可以控制氮气压力，防止气体进入保温箱。

### 3.设备维护不到位。

电捕焦油器运行过程中，高压瓷瓶、高压进线套管以及瓷瓶盒与塔体的连接处没有定期清洗，特别是绝缘端子表面覆盖的焦油等污垢降低了绝缘子表面的绝缘性能，被击穿。

烟气净化费用-广州烟气净化-振业环保(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司在环保设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，振业环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：叶总。