

广州汇益 安徽EMS体外冲击波手柄故障维修

产品名称	广州汇益 安徽EMS体外冲击波手柄故障维修
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

广州汇益设备维修有限公司是一家的设备终端售后服务商。产品有：美敦力AS09直钻头、美敦力PC100气动钻V03、美敦力高速耳钻VISA0、美敦力高速耳钻、美敦力EM100A动力钻。以成熟维修服务技术，丰富的维修零配件库存，高质的服务，有效的保修保养制度。快速响应你的需求，为您的设备保驾护航、提高设备使用率，提高设备经济效益。致力成为您强有力的后盾。

广州汇益----美敦力AS09直钻头

医院一方（设备拥有者或使用者）想极力降低成本，而厂商则想极力把利益扩大，赚取更多的钱。这就形成了一种怪象，当设备厂商求到医院购买设备时，医院是主体，是“老爷”，厂商是客体，是“孙子”，厂商可以把好话说尽；而当设备出故障医院求到厂商维修时，医院变成了客体，是“孙子”，厂商变成了主体，是“老爷”，厂商掐住医院的脖子。这就导致了医院与厂商之间就设备维修问题的矛盾的激化，第三方设备维修公司（就设备而言，医院为方，厂商为第二方）应运而生，逐步插入了设备维修行业，EMS体外冲击波手柄故障维修，在一定程度上化解了这一矛盾，逐步在设备维修行业中占有了一席之地。

广州汇益----美敦力高速耳钻

器械在使用中若出现故障和损坏情况，仅凭人工进行故障排除，则难以有效、快速地发现问题所在。在此情况下，医院相关部门若通过互联网技术，及时与器械生产厂家进行联系，以使厂家通过远程诊断技术对器械故障进行诊断和软件修复，则可有效解决机构器械维修技术人员故障排查耗时长、故障维修困难的问题。

美敦力常见的型号大致:美敦力AC16 Midas rex ac1616m对角附件美敦力EM100-A带电美敦力AD03穿孔机驱动器附件美敦力AT10俾缩附件美敦力AF02/F2-B1、AF01脚踏附件锥度-1.5mm美敦力A508美敦力AA07角

度附件7厘米-小孔7-65T美敦力AS09S直附件9厘米大口径/9-M美敦力A507直附件7厘米-小孔/7-65美敦力A VS14直变量附件14厘米-大口径/14-AM美敦力AS21直附件21厘米大口径/21-TU美敦力T14弯曲伸缩附件/T T14CM美敦力缩管18厘米直/TT18美敦力T12伸缩管12 cm Curve/TT2c ;

故障：无法转动，马达故障；方案：更换马达；

故障：接头发烫，轴承锈蚀，电机故障；维修方案：更换轴承，更换电机；

故障：手柄底座坏，转动发烫，夹头、轴承锈蚀；维修方案一：更换底座，更换夹头，更换轴承；

方案二：更换手柄接头底座；

故障：无法夹住刀头，夹头坏；维修方案：更换夹头；

故障：接头发烫，轴承锈蚀；维修方案：更换轴承；

广州汇益-安徽EMS体外冲击波手柄故障维修由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！