

# 白银奥驰x3驾驶室 众鑫车辆配件 奥驰x3驾驶室经销商

产品名称	白银奥驰x3驾驶室 众鑫车辆配件 奥驰x3驾驶室经销商
公司名称	五莲县东红车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市五莲县火车站货运场
联系电话	13606331304 13606331304

## 产品详情

不好的驾驶室有什么缺点？

不好的驾驶室，天窗漏雨、明显锈蚀

- 1、采用价格低廉的普通冷轧板甚至使用热轧板
- 2、壳体使用简易定型，奥驰x3驾驶室总成价格，简易电焊机，不牢固
- 3、面漆使用手工喷漆、低温烤漆
- 4、使用低质标准件、内饰件，地毯式组装，质量粗糙

众鑫车辆配件主营产品有，奥驰驾驶室，白银奥驰x3驾驶室，奥驰A3驾驶室，奥驰驾驶室总成，飞碟W5驾驶室，驾驶室配件，质量可靠，欢迎前来选购。

高强承载优化设计 奥驰X2轻卡质轻更合规

至于在底盘的承重方面，奥驰X2承运王的能力就更为强悍了。首先，奥驰X2承运王的车架选用了铆接直梁高强度大梁钢，车箱采用高强度材料打造，奥驰x3驾驶室经销商，并且一体式连接板、加密底框、槽钢纵梁的设计在结构上非常结实耐用。车桥方面，奥驰X2承运王采用锻造工艺打造的工字梁前桥，结构强度大，承载能力强。而后桥则为6吨锻造后桥，其中焊接与锻造互换的工艺既能满足重载运输，又能照顾轻载用户需求。

转眼就到五月份了，天气也越来越热。相信卡友们的车有很大一部分是露天停放的，毕竟大家的车都比较高嘛，不好找到阴凉的地方来停靠。这也让车内温度在停放一段时间后因为日光直射的缘故而达到一个比较高的水平，特别是仪表板的表面，有时候温度能高达90摄氏度。此时我们打开车门，往往能闻到一丝刺鼻的气味，在一些新车里甚至能感觉到轻微的眩晕感。这种情况往往是因为汽车内部不通风、汽车空调长期不维护等原因造成，其中甲醛、苯等有毒物质污染后果很为严重。卡友们使用车辆毕竟不是用来日常通勤，往往需要长时间的呆在驾驶室内。这时候更应该关注车内空气质量，采取一些必要的措施来尽可能的保障自己的健康。

#### 白银奥驰x3驾驶室-众鑫车辆配件-

奥驰x3驾驶室经销商由五莲县众鑫汽配部提供。五莲县众鑫汽配部实力不俗，信誉可靠，在山东日照的座椅及附件等行业积累了大批忠诚的客户。众鑫车辆配件带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事日照奥驰配件电话，日照奥驰配件市场，日照奥驰配件的厂家，欢迎来电咨询。