

厨房排烟风机 杭新暖通工程 杭州厨房排烟

产品名称	厨房排烟风机 杭新暖通工程 杭州厨房排烟
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，厨房排烟系统设计，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的安全施工注意事项：

- 1、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。
- 2、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。
- 3、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州油烟净化工程

通风风管的作业过程：

风管及部件的清洗一般采用以下顺序。

检查涂胶密封是否合格，如不合格应补涂，直至合格。用半干湿抹布擦拭外表面。用清洁半干擦布擦拭内表面浮尘。

用经稀释的乙醇、活性清洗剂擦拭内表面，去掉所有的油层、油渍。净擦净的产品进行干燥处理（风干

或吹干)。用白绸布检查内表面清洗质量，白绸布揩擦不留任何灰迹、油渍即为清洗合格。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的成品保护方法：

- 1) 凡清洗后的产品，两端应用塑料薄膜进行封闭保护，工作需要揭开保护膜，在操作后应立即恢复密封，非工作需要不得擅自揭开保护膜。
- 2) 保护膜遭破坏应急时修复，保证管内洁净度，否则应重新清洗，重新密封处理。
- 3) 凡经检验合格的产品要妥善存放保管，防止混用。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风工程

风管清洗后，管内应无油渍、灰迹，应以白绸布深入管内擦拭，绸布雪白无油渍、灰迹为合格。

质量检查：风管系统安装完毕后，保温之前应进行严密性试验，当设计对漏风量检查和评定标准有具体要求时，应设计要求进行，设计无要求时，按前述规定检查。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

空气过滤器箱不严密

2.1、表现形式：空气过滤器箱体漏风；过滤器箱与过滤器框架不严密。

2.2、危害性：由于过滤器箱的不严密，造成向外部环境漏风，不但增大冷、热能量损耗，而且降低洁净效果；另外由于过滤器框架与过滤箱体结合处不严密，使未经过滤器过滤的空气流过，降低洁净房间的洁净度。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

2.3、产生的原因分析：

- 、箱体板材的连接方式不当。咬口形式可采用转角咬口和联合角咬口，尽量避免采用按扣式咬口；
- 、箱体与过滤器框架连接得不严密。箱体与过滤器框架采用螺栓紧固时，其间隙必须垫上密封垫片，

防止未经过滤器的空气流过；

- 、 框架的垂直度和水平度差；
- 、 箱体板材的连接缝隙，箱体与框架的缝隙未做密封处理。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，杭州厨房排烟，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，商用厨房排烟，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的作业条件：

- 1) 作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子及电源和安全防护装置、消防器材等。
- 2) 使用的风管、附件以及各类成品、半成品，应用出厂合格或文件。
- 3) 风管的支吊架安装前必须经镀锌处理。
- 4) 风管安装应按设计图纸或大样图进行，并应有施工技术、质量、安全交底

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

通风风管的安全施工注意事项：

在施工放线，支架安装，顶板打锚栓时，所用人字梯必须有拉绳，且必须有一人监护。监护人员既要保证自身安全，同时注意过往人员的安全。在使用冲击钻打孔时注意灰尘落入眼睛，必须使用可推移式平台操作，平台周围应有防晃措施，平台上部应有密闭网围护。操作人员的所用工具必须装入工具包或放在平台上保证不滑落。台下应有一人协助工作，台下人员及周围施工人员应提高警惕，并进行疏散。在楼梯等处必须搭设脚手架施工。同时，严禁相互抛掷施工工具。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州排烟通风，杭州厨房排油烟工程

风管与部件安装应防治措施：

- 1、 贯彻规范，安装完后认真复查有无间距过大现象。
- 2、 安装前仔细检查，发现问题及时修理。
- 3、 增加责任心，厨房排烟风机，法兰孔距应及时调整。
- 4、 铆接帆布应拉直、对正，铁皮条要压紧帆布，不要漏铆。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风

通风空调工程中，在通风管道制作时，按国内传统的施工工艺，风管之间管段的连接均习惯于采用角钢法兰连接，由于角钢法兰连接工序复杂，角钢切断、焊接、打孔、涂刷防锈漆，材料耗损大，费时费工，现场加工不便，吊装困难等缺点，传统的这种施工工艺已满足不了目前施工及工艺等方面的要求。

厨房排烟风机-杭新暖通工程(在线咨询)-杭州厨房排烟由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭新暖通工程——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16，联系人：刘经理。