

混合机配件 自贡混合机配件 马鞍山科驰有限公司

产品名称	混合机配件 自贡混合机配件 马鞍山科驰有限公司
公司名称	马鞍山市科驰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东大街东段
联系电话	18355550658 18355550658

产品详情

泰卡配件厂家为您介绍：碗型混砂机 and 射芯机在混砂中的使用

冷芯砂混制对混砂机的结构类型没有严格要求，但一般使用碗形混砂机快速混制效果较好，可以随用随混。混砂时，一方面要使混砂时间短些，以便不影响芯砂的可使用时间(空气的湿度、混砂时的发热和溶剂的挥发都可以影响到芯砂的可使用时间);另一方面，又必须混匀，使树脂均匀地包裹在砂粒的表面，发挥大的粘结强度。因此，为获得满意的芯砂可使用时间和良好的混砂质量，对芯砂的原料、温度、水分等有较高要求。

(1)树脂 对各组分树脂在加入前要进行温度调节和定量，自贡混合机配件，在冬天通过加热和保温，使进入碗型混砂机内的树脂温度在10~ 30 之间。

(2)原砂 对混制前的原砂要求:

含泥量要小。含泥量增加，不仅降低了砂芯强度和透气性，还使树脂的加入量增加，发气量增大，也使铸件产生脉纹缺陷的倾向增加。一般要求含泥量<0.3%。

水分要低。水分能够与树脂中的组分II(聚异酸脂)发生反应，而且水分的存在还能降低芯砂的流动性，造成砂芯疏松，使砂芯质量降低，并使铸件产生脉纹缺陷的倾向增大。

所以，冷芯盒工艺中对原砂的水分要求严格，原砂的水分好在0.1%以下。

砂温过低(如低于10)，因树脂中的组分I(液态的酚醛树脂)变得粘性增加而造成混碾不匀，砂芯质量下降，反应速度受到影响;相反，如果砂温过高，则树脂反应加快，混好的砂子存放期就会变短。根据使用的树脂不同，要求原砂温度好在10-22 或21-27 之间，10-40 虽然也能使用，但对砂芯质量有一定的影响;低于10 或高于40 ，则不能用于生产。

由于混制好的冷芯砂存放期短，运输不方便，因此冷芯砂混砂机多数直接安装在冷芯盒机上方。一台混砂机可以通过送砂小车或送砂度带向一台或多台冷芯盒射芯机供砂，一般混砂机也由冷芯盒射芯机的厂家全套生产。

泰卡搅拌机配件厂家为您解答：采购高铬铸铁需要注意的一点小问题

我们在采购高铬铸铁的时候，因为铸造铸铁件多少有点小缺陷，我们需要注意以下几点。

- 1 气孔 因为在高铬铸铁冷凝之前存在气体没有排出，在铸件内出现细小孔洞的现象，混合机配件哪里有，当然这个是无法避免的，采购的时候我们需要观察这个气孔是否过大，内壁是否给滑顺，光泽是否黯淡，如果存在这样情况说明工艺不到家属于残次品。
- 2 夹砂 这里简单的说就是在高铬铸铁存在横线或者，是铸件在表面手动金属液辐射热导效应，出现局部形体热胀冷缩效应，出现沟壑，这里我们以每件铸件品不出现2道以上沟壑，面积不大于千分5为合格产品标准。
- 3 空腔冷陷 这是由于铸件在加工的时候液态化下，填充能力部足，混合机配件公司，在模具被填满之前，液体就没有办法再进行填充流动，从而出现空鼓，严重的会使得铸件的外形都不完整，一但是这种情况千万别买。

泰卡厂家：减速机是一种运用广泛的减速驱动设备，广泛运用在轿车、船舶、航空航天、机器人、智能家居、通讯设备、器械设备等领域。不同种类的减速机产品特征、结构、技术参数、用途也不一样，混合机配件报价，下面介绍常用减速机种类以及特征。

减速机是一种相对精密的机械，运用它的目的是下降转速，增加转矩，它原动机和作业机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。

混合机配件报价-自贡混合机配件-马鞍山科驰有限公司由马鞍山市科驰科技有限公司提供。混合机配件报价-自贡混合机配件-马鞍山科驰有限公司是马鞍山市科驰科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。