

户外全彩LED屏 策亮光电 毕节户外全彩LED屏

产品名称	户外全彩LED屏 策亮光电 毕节户外全彩LED屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

产品详情

以上便是全彩LED显示屏常见的四种检测故障的方法，希望本篇文章能够对您有所帮助，未来，伴随LED显示技术的不断完善，所涉及到的领域也将越来越广泛，毕节户外全彩LED屏，如果大家在使用过程中遇到了显示屏故障，在检测之后也没找到原因或者没法解决的时候，可以联系厂家远程指导或者上门进行维护，及时的解决问题，切不可私自拆卸LED显示屏的元器件。

模组色条

现象：

模组出现竖条颜色异常：高亮，暗亮，常亮，户外全彩LED屏安装，红绿蓝颜色异常。

原因：模组芯片异常，该列某灯珠内部短路，PCB板线路短路，模组之间挤压。

维护方法：

使用备品模组替换掉问题模组。

上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。

在被换下来的模组上面标明维修原因，且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。

模组出现色块/色条

现象：模组上出现一个矩形/长条形的颜色异常区域。

原因：模组上某一颗IC 出现异常。

维护方式：

使用备品模组替换掉问题模组。

上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。

在被换下来的模组上面标明维修原因，户外全彩LED屏价格，且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。

局部“死灯”问题

局部“死灯”是指LED显示屏的灯面上有一颗或者几颗灯不亮，这种不亮区分为全时不亮和部分颜色不亮，一般这种情况是灯本身出现了问题，要么是受潮，要么是RGB芯片损坏，我们维修的方法很简单，户外全彩LED屏报价，就是用工厂配的LED灯珠备品换上即可，那么使用的工具就是镊子、热风，换上备品LED灯珠以后，用测试卡重新测试一遍，没有问题就是已经修好了。

户外全彩LED屏报价-策亮光电-毕节户外全彩LED屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。户外全彩LED屏报价-策亮光电-毕节户外全彩LED屏是昆明策亮光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏总。