

钨钢模具加工厂 莆田钨钢模具加工 天协力钨钢加工

产品名称	钨钢模具加工厂 莆田钨钢模具加工 天协力钨钢加工
公司名称	厦门天协力金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区岩路33号一层之二
联系电话	15060701950 15060701950

产品详情

厦门天协力钨钢制品有限公司位于集美区工业组内，主营无磁合金轴、水表机芯轴、线束刀片、刻字机刀片、刀座钨钢模具、木工刀片、纺织机刀片、非标钨钢特种零件，钨钢模具加工厂家，精密五金个性化订制。

就会析出 相，从而严重影响合金机械性能。虽然添加Mo、Ta等合金元素可使合金粘结相二相区中无碳区的范围增大，钨钢模具加工厂家，但增宽幅度毕竟有限。对于添加Cr生产无磁合金的方法来说。

厦门天协力钨钢制品有限公司位于集美区工业组内，主营无磁合金轴、水表机芯轴、线束刀片、刻字机刀片、刀座钨钢模具、木工刀片、纺织机刀片、非标钨钢特种零件，精密五金个性化订制。

也就是说，添加Mo、Ta的方法实际上还是通过降低碳含量来获得无磁合金，虽然不如添加Cr容易控制，钨钢模具加工厂，但比纯WC-10%Ni合金在控制碳含量方面相对容易些，含碳量的范围由5.8~5.95%拓宽至5.8~6.05%。3.添加NiB或Al以含硼1~8的NiB(硼化镍)为粘结相，以WC、TiC(碳化钛)、TaC(碳化钽)等为硬质相

厦门天协力钨钢制品有限公司位于集美区工业组内，莆田钨钢模具加工，主营无磁合金轴、水表机芯轴、线束刀片、刻字机刀片、刀座钨钢模具、木工刀片、纺织机刀片、非标钨钢特种零件，精密五金个性化订制。

产品的磁导率相比有发幅度下降，也比无磁钢的磁导率低很多。VC在Ni中是有限固溶的，过量加入会导致VC的析出。从生产无磁合金的角度考虑，VC添加量在0.1~0.2%即可满足要求。在WC-10%Ni合金中添加1%Cr₃C₂也得到无磁合金。

钨钢模具加工厂-莆田钨钢模具加工-天协力钨钢加工(查看)由厦门天协力金属科技有限公司提供。厦门天

协力金属科技有限公司为客户提供“钨钢制品,钢材”等业务，公司拥有“天协力”等品牌，专注于建材生产加工机械等行业。 ，在厦门市集美区岩路33号一层之二的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：涂经理。