

# 汕头超声波清洗机 0排放清洗机壹帆 多槽超声波清洗机

产品名称	汕头超声波清洗机 0排放清洗机壹帆 多槽超声波清洗机
公司名称	深圳市壹帆自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观湖街道松元厦中心新村82号
联系电话	18948302308 18948302308

## 产品详情

### 超声波清洗机在铁路行业的应用

随着铁路机车车辆技术的不断发展，铁道车辆制动相关配件的的稳定性和安全性标准在不断提高，列车制动阀的检修工艺和检修标准在逐步向高标准和高精度的趋势发展。在制动阀清洗领域，高压喷射清洗技术已满足不了新型列车的电空制动阀的检修标准。因此，需要采用更高标准的清洗技术，同时随着清洗工艺复杂化，也对工艺流程的自动化提出了更高的要求。

铁路零配件超声波清洗机的设计，针对不同工件采用不同的清洗工业，超声波清洗机、漂洗、喷淋、烘干、自动机械手、PLC控制等应用于超声波清洗机，更好的适应铁路机车零配件的清洗。

适用范围：刹车片、制动阀、轴承、齿轮、空调配件、散热片等等。

超声波清洗机为您推荐壹帆，深圳全自动超声清洗机生产厂家，提供真空碳氢超声清洗设备、工业精密超声清洗机、槽式高频超声清洗机等，支持非标定制，

### 【壹帆自动化】超声波清洗机清洗效果不佳怎么办

无论是清洗什么设备或零件，都会出现清洗效果不好的情况，那么当我们在使用超声清洗机时，遇到清洗效果不佳改怎么处理呢？且听超声清洗机生产厂家怎么为您解答

#### 1.超声波强度不够

方法：调节超声功率旋钮，提高超声功率。无法达到目的可咨询工程师。

## 2.洗缸内液位太高或太低

方法：调整液位至高度，不懂位置可咨询客服

## 3.清洗液温度过高或过低

方法：调整温控器的设定值至适宜温度，不懂适宜温度可咨询业务经理了解

## 4.使用不合适的清洗液

方法：机器停止工作，关闭电源;待清洗液降温后，更换正确的清洗液。不知正确的清洗液可咨询材料供应商。

好了，以上就是关于超声清洗机清洗效果不佳的处理方法介绍，如果您有超声清洗机定制需求，欢迎与壹帆联系哦！我们可为您提供水剂清洗机、真空超声清洗机、碳氢超声清洗机、通过式清洗机等

超声波清洗设备的类型各有千秋，有家用型的，工业型的，还有标准型，非标定制型的等等，除了这些分类以外，还有依据不同的特色定制型的等，那无论哪种设备，在日常使用中需要注意哪些呢？跟着壹帆自动化小编一起来了解一下吧

一、清洗槽内无清洗液时，不能去强行按下超声波清洗机开关，否则，会损坏换能器。

二、在使用过程中，应防止清洗液溢出缸面，特别是漂浮于液面的泡沫应及时清除，以免引起换能器和线路故障。

三、不得将物体直接放入清洗槽，如有异物落入槽底，应及时取出，否则，会损坏超声波换能器。