

动力滚筒输送机 动力滚筒输送机 力能热工机械

产品名称	动力滚筒输送机 动力滚筒输送机 力能热工机械
公司名称	宁津县力能热工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街鲁北种业院内
联系电话	13853443661 13853443661

产品详情

动力滚筒输送机不能正常运作的原因：

- 1.动力滚筒输送机的刹车制动的损坏，所导致不能进行正常的停车；动力滚筒输送机的制动命令无法进行传递，这一般是操作制动开关损坏；
- 2.动力滚筒输送机的动力传递系统未能及时的切断动力；动力滚筒输送机发生气压异常情况，一般表现在气管漏气或堵塞。
- 3.动力滚筒输送机的摩擦带松动或摩擦因素的下降，动力滚筒输送机价格，导致不能正常运转；
- 4.定子绕组接线方法可能不正确，绕组对地绝缘老化，引起的启动电流过大不平衡而声响大，而造成保护装置动作而切断电源；

动力滚筒输送机中的改向滚筒的作用：

如果滚筒安装位置偏于动力滚筒输送机长度方向的中心线，或者偏斜过大必然发生跑偏，

其调与调整托辊组类似，对于头部滚筒如皮带向滚的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，皮带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，动力滚筒输送机生产厂家，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。

宁津县力能热工机械厂从事烘干机械，动力滚筒输送机，输送机械的设计制造已有多年历史，主要产品：煤球烘干机、型煤烘干机、链板输送机、各种提升机、以及玻璃行业设备、网带链条式、链带式、平顶链式广泛应用于冷冻、烘干等行业，欢迎来人来电咨询，光临指导。

动力滚筒输送机的维护：

动力滚筒输送机一般情况下应在无负荷时起动，在物料卸完后停车，动力滚筒输送机报价，输送机除在使用过程中保持正常的润滑和拆换个别损坏的零部件外，每工作6个月必须检修一次，在检修动力滚筒输送机时必须消除在使用中及记载的缺陷，拆换损废零部件及更换润滑油等。

宁津县力能热工机械厂从事烘干机械，输送机械的设计制造已有多年历史，主要产品：煤球烘干机、型煤烘干机、链板输送机、各种提升机、以及玻璃行业设备、网带链条式、链带式、平顶链式广泛应用于冷冻、烘干等行业，欢迎来人来电咨询，光临指导。

动力滚筒输送机价格-动力滚筒输送机-力能热工机械由宁津县力能热工机械厂提供。“链板,输送机械,烘干机”选择宁津县力能热工机械厂，公司位于：宁津县长江大街鲁北种业院内，多年来，力能热工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：祁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力能热工机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东多层网带烘干机，浙江网带烘干机，辽宁网带干燥机的厂家，欢迎来电咨询。