

# 天津测量磁铁卡尺 天津桂量量具 测量磁铁卡尺

产品名称	天津测量磁铁卡尺 天津桂量量具 测量磁铁卡尺
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

### 游标卡尺的测量

测量范围等于和大于200mm的游标卡尺，带有随尺框作微动调整的微动装置，。使用时，先用固定螺钉4把微动装置5固定在尺身上，测量磁铁卡尺订购，再转动微动螺母7，活动量爪就能随同尺框3作微小的前进或后退。微动装置的作用，是使游标卡尺在测量时用力均匀，便于调整测量压力，减少测量误差。测量原理：在同样长度的主尺和游标尺上分成不同的等份，利用它们每一等份长度上的差异，来读出较的测量数据。

### 防磁游标卡尺如何选择

深度卡尺测量温度要适宜，刚加工完的工件由于温度较高不能马上测量，天津测量磁铁卡尺，防水防尘电子游标卡尺，须等工件冷却至室温后，否则测量误差太大，量具在使用过程中，不要和工具、刀具如锉刀、榔头、车刀和钻头等堆放在一起，以免碰伤量具。

游标与尺身之间有一弹huang片，防水防尘电子游标卡尺，利用弹huang片的弹力使游标与尺身靠紧，游标上部有一紧固螺钉，可将游标固定在尺身上的任意位置。

移动尺框时，测量磁铁卡尺定做，活动要自如，不应有过松或过紧，更不能有晃动现象。用固定螺钉固定尺框时，卡尺的读数不应有所改变。在移动尺框时，不要忘记松开固定螺钉，亦不宜过松以免掉了。

测量沟槽时，测量磁铁卡尺价格，应当用量爪的平面测量刃进行测量，尽量避免用端部测量刃和刀口形量爪去测量外尺寸。而对于圆弧形沟槽尺寸，则应当用刃口形量爪进行测量，不应当用平面形测量刃进行测量，

天津测量磁铁卡尺-天津桂量量具-测量磁铁卡尺价格由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津测量磁铁卡尺-天津桂量量具-测量磁铁卡尺价格是天津桂量量具刃具有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李克辉。