

## 圆片压花机 创科机械操作简便 圆片压花机价钱

产品名称	圆片压花机 创科机械操作简便 圆片压花机价钱
公司名称	永康市创科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市炉头村自力路19-2号
联系电话	13967918540

### 产品详情

永康市创科机械有限公司生产自动卷边机，剪边卷边机，垃圾桶卷边机、割边机、压花机等产品！！

金属板压花机采用抽板式结构，由电加热方法将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面。使其表面熔融，然后将加热板迅速退出，上下两片加热件加热后熔融面融合、固化、合为一体。整机为框架形式，由上模板、下模板、热模板三大块板组成，并配有热模、上下塑料冷模，动作方式为气动控制。金属板压花机具有技术先进、设计合理、输出功率大、操作简单、使用方便、质量可靠的优点。

永康市创科机械有限公司质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科机械有限公司生产自动卷边机，剪边卷边机，垃圾桶卷边机、割边机、压花机等产品！！

压花机使用前检查液压油量，液压油高度为下机座的2/3的高度，油量不足时应及时添加，油压花机液注入前必须精细过滤。在下机座的注油孔内加入纯净20#液压油，油位高度通过油标杆看出，一般加到下机座的2/3的高度。

永康市创科机械有限公司质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科精工机械厂压花机、割边机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品！！

压花机安装知识：机械各部功能说明

1) 花轮气缸: 控制花轮上升和下降。

2) 机头: 固定花轮的传动机构。

3) 气压表: 表示花轮加在工件上的压力气压。

4) 气压阀: 依据实际需要做气压调整,  
调整后螺帽要锁紧。调整范围一般在 $1 \sim 10\text{Kg/cm}^2$ 之间。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！