

带式压泥机厂家 三联重工设备 包头带式压泥机

产品名称	带式压泥机厂家 三联重工设备 包头带式压泥机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

带式压泥机滤板行走迟缓，其原因主要为，导向杆上油渍、污渍过多导致。其实这个时候只需要及时清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性。当然要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油，因为稀油易掉使下边很滑，工作人员在这里操作检修极易摔倒，造成人身伤害事故。被封在内部了，这时只要系统抽气就可以了，带式压泥机厂家，一般可以迅速解决了。

进泥浓度低是主要原因

污泥浓度，常称之为污泥含固率，污泥含固量低于1%，直接机械污泥脱水效果不理想，且絮凝剂需求增加。如浓度低于1%的生活污泥或粘性工业污泥进入带式压滤机会导致漏泥，压不出泥，处理效率低。

解决方法：传统的做法是土建增加污泥浓缩池。带式压泥机很好的解决了这个问题，经污泥浓缩机浓缩后，污泥浓度可提高至3.5%-11%左右，非常适宜进入带式压滤机进行压滤脱水工序，避免了因污泥浓度过低导致漏泥的情况。在一些污水量大、污泥含固量低的如生活污水得到了广泛的应用。

泥的絮凝效果不理想

带式压泥机对调质的依赖性更强，如果加药量不足，调质效果不佳时，污泥中的毛细水不能转化成游离水在重力区被脱去，因而由模形区进入低压区的污泥仍呈流动性，无法挤压。反之，包头带式压泥机，

如果加药量太大，一是增大处理成本，带式压泥机价格低，更重要的是由于污泥粘性增大，极易造成滤带被堵塞。

解决方法：对于城市污水混合污泥，采用阳离子PAM时，干污泥投药量一般为1~10kg/t，具体可由试验确定，或在运行中反复调整。

带式压泥机主要由凹入式滤板、框架、自动气动闭合系统、拉板装置、刮泥系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置及机身一侧光电保护装置等构成。

带式压泥机的结构很简单，带式压泥机哪家好，可根据物料性质来设计，主要是设计压泥机上辊子大小来控制污泥跑料问题，因为有些物料比较滑，含水比较高，需要通子辊把水慢慢的减少，后通过1-2组强力对辊压榨把水份压榨出来。

如何选择压泥机呢?应该考虑以下几个方面：

(1)看框架的材质。

(2)看增加刮泥装置，以使滤饼易于脱落。

(3)看滤板及滤布的材质。要求耐腐蚀，滤布要具有一定的抗拉强度。

(4)看滤板的移动方式。要求可以通过液压—气动装置全自动或半自动完成，以减轻操作人员劳动强度。

带式压泥机厂家-三联重工设备(在线咨询)-包头带式压泥机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三联重工设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事细沙回收机价格，细沙回收机厂家，细沙回收机的厂家，欢迎来电咨询。